

重大製品事故（暖房機器）

注1:被害区分 ① 死亡事故
 ② 重症病事故(治療期間30日以上)の負傷・疾病)又は後遺症事故
 ③ 一般化炭素中毒
 ④ 火災事故(消防が火災と確認)

(※表内の上段より、最新の事故情報から掲載するよう変更致しました。)

事故発生日(西暦)	地域	品目	型式機種	ガス種		不燃防の有無	被害区分(注1)	事故内容	製品の 使用期間	事故原因				対応	安全にお使いいただくために
				都市ガス	LPガス					内容	製品起因	誤使用・不注意または設置不備	原因不明または調査中		
2011年2月10日	新潟県	ガスストーブ	PG-451S	○		有り	④	火災	不明	市営住宅1部屋を全焼する火災が発生した。消防は、当該機器を使用中、洗濯物に火が燃え移った使用者の不注意が原因で、機器に起因しないと判断し調査終了した。		○		消防の見解により使用上の不注意であり、機器に起因しないと判断。弊社のホームページに事例を掲載し注意喚起。	-
2011年1月21日	東京都	ガスストーブ	PG-33F	○		有り	④	火災	不明	当該機器を使用中、機器上方から出火する火災が発生した。消防は、専用ホースを使用していなかったことから、ホースの接続不良が原因で機器に起因しないと判断し調査終了した。		○		消防の見解により機器の不具合によるものではなく機器に起因しないと判断。弊社のホームページに注意喚起にて対応。	詳細はこちら
2010年12月30日	愛媛県	ガスストーブ	PG-600EF-W		○	有り	①	火災	不明	当該機器を使用中に火災が発生した。消防は、ストーブの前にあった可燃物に火が燃え移ったことが原因で、機器機器そのものには問題はないと判断し調査終了した。		○		消防の見解により機器の不具合によるものではなく機器に起因しないと判断。弊社のホームページに事例を掲載し注意喚起。	-
2010年4月10日	大分県	ガスストーブ	PG-33F		○	有り	④	火災	約7年	当該機器を使用中、当該機器の吹き出し口から約17cmの近接に置かれたベッドに引火した。消防は、使用者が着火前に当該機器をベッドに近づけたことにより引火したもので、使用上の不注意が原因として調査終了。		○		消防の見解により使用上の不注意であり、機器に起因しないと判断。弊社のホームページに注意喚起にて対応。	詳細はこちら
2007年4月15日	滋賀県	開放式ストーブ	PG-600EF-W		○	有り	④	火災	4年3ヶ月	消防の見解は、専用ガスホースを使用せず、ゴムホース接続したことにより接続部よりゴムホースが抜け、ガスが漏洩し火災に至った。		○		機器の欠陥によって生じた事故でないことから、弊社のホームページに注意喚起にて対応。	詳細はこちら
2007年2月5日	徳島県	ファンヒーター	PG-33F		○	有り	④	ボヤ	3年	専用ガスホースを使用せず、ゴムホース接続したことにより、接続部よりガスが漏洩し火災となった。		○		接続間違いが原因であり、機器に起因しないため、弊社のホームページに注意喚起にて対応。	詳細はこちら
2006年12月1日	新潟県	開放式ストーブ	PG-650S		○	有り	④	ボヤ	不明	朝一番点火して、しばらく離れてから戻ったときに消火していたので、再点火したところ機器以外の箇所からのガス漏れにより爆発着火。			○	機器の異常は認められなかった。弊社のホームページに注意喚起にて対応。	詳細はこちら

事故発生日(西暦)	地域	品目	型式機種	ガス種		不燃防の有無	被害区分(注1)	事故内容	製品の 使用期間	事故原因				安全にお使いいただくために
				都市ガス	LPガス					内容	製品起因	誤使用	原因不明または調査中	
2005年2月6日	東京都	ファンヒーター	PG-210F	○		有り	④	ボヤ	不明	不明			○	-
2001年2月13日	石川県	開放式ストーブ	PG-82		○	無し	④	ボヤ	23年	ガスホースが器具に接触してガスホースが燃えた		○		-
1997年10月24日	福島県	開放式ストーブ	PG-62		不明	無し	④	ボヤ	不明	ストーブの消し忘れてこたつ布団が過熱され火災		○		-