

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式機種	ガス種	事故内容	製品の使 用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2020年1月9日	北海道	ガスこんろ	PA-K37P	LPガス	火災	約12年	こんろで調理後しばらくしてグリル庫内が発火し、当該製品とその周囲が損傷する火災が発生した。 消防が発生原因を調査中。	(調査中)	継続監視
2019年12月31日	滋賀県	ガスこんろ	IC-900V-L	LPガス	火災	不明	不在中の戸建住宅の台所一室が焼損する火災が発生した。消防が発生原因を調査中。	(調査中)	継続監視
2019年12月12日	石川県	ガスこんろ	IC-N99H-R	LPガス	火災	約3年	調理中約30分後に当該製品付近から出火した。当該製品の右側、グリル部が焼損した。人的被害、拡大被害はなかった。 煮こぼれのお手入れ不足があったとみて調査中。	(調査中)	継続監視
2019年11月27日	東京都	ガスこんろ	JT-611WV-60CV	都市ガス	火災	約1年	アジを焼いていたところグリル庫内から発火した。グリルを燃焼中に受け皿に溜まった油脂等が発火したのではないかと推定した。	(不注意)	継続監視
2019年11月20日	北海道	ガスこんろ	PD-DR301WFA-L	LPガス	火災 死亡	約17年	木造2階建て住宅から出火、1階の居間の一部が焼損し1名が亡くなった。消防が発生原因を調査中。	(調査中)	継続監視
2019年11月15日	新潟県	ガスこんろ	IC-330SB-R	都市ガス	火災	約7年	当該製品、ガスゴム管、壁が焼損する火災が発生した。消防が発生原因を調査中。	(調査中)	継続監視
2019年10月19日	福島県	ガスこんろ	PA-N41B-L	LPガス	火災 死亡	約2年	「住宅1棟と小屋2棟が全焼、2名が亡くなった。の遺体が見つかった。消防は、こんろの消し忘れが原因と推定し調査を終了した。	(不注意)	継続監視
2019年9月19日	京都府	ガスこんろ	PA-N41B-5L	都市ガス	火災	約2年	一般住宅で火災があり、当該製品、周辺の備品、台所の一部が焼損した。人的被害は無かった。こんろの炎が後方の物置台に燃え移つたものであり、製品の異常によるものでは無かつたと推定した。	(製品に起因しない)	継続監視
2019年9月10日	東京都	ガスこんろ	IC-N86B-L	都市ガス	火災 死亡	約2年	集合住宅の一室で火災があり、1名が亡くなつた。 消防と合同調査を行い、製品からの発火はなく外部からの炎によってこんろが焼損したものであり、製品に起因した事故では無いと判断した。	(製品に起因しない)	継続監視
2019年8月22日	埼玉県	ガスこんろ	PA-340WA-L	LPガス	火災	不明	住宅の離れから出火があり、離れの一部が焼損した。出火当時離れは無人であったが、家人が子ヤギ一頭を離れの中へ入れていた。消防が発生原因を調査中。	(調査中)	継続監視
2019年8月21日	群馬県	ガスこんろ	IC-800B-R	都市ガス	火災	不明	戸建住宅より出火、当該住宅が全焼し、2棟が類焼した。人的被害は無かつた。消防は火元と考えられるもののひとつとして当該製品を調査した。消防は出火原因を特定せず、建物から出火したものとして調査結果を終了した。	(原因不明)	継続監視
2019年8月14日	千葉県	ガスこんろ	IC-N800V-L	都市ガス	火災	約9年	不在中の集合住宅の一室から出火する火災が発生した。警察は所有者から過去に猫がこんろのボタンを押した事があるとの証言を得ていた。警察・消防は、製品に異常は無く、製品に起因した事故では無いとの判断をした。	(製品に起因しない)	継続監視
2019年7月14日	兵庫県	ガスこんろ	IC-330SB-R	LPガス	火災	約7年	住宅が全焼する火災があった。 警察・消防は、製品に出火の原因となる異常は無く、また台所が他の部屋より焼損が少ないとから、製品に起因しない事故と判断した。	(製品に起因しない)	継続監視

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式機種	ガス種	事故内容	製品の使 用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2019年7月14日	静岡県	ガスこんろ	PA-39P-1R	LPガス	火災	約9年	グリル庫内が発火した。グリルのお手入れ不足により、油脂等がグリル水受け皿に残った状態で、右操作時に誤ってグリルを点火しグリル内の油脂等が発火したものと判断した。	(製品に起因しない)	継続監視
2019年6月5日	埼玉県	ガスこんろ	PD-K32-3R	LPガス	火災 軽傷	約10年	グリル排気口から発火し、当該製品と後方の壁が焼損した。1名が煙を吸ったため治療を受けた(軽症)。煮こぼれや天板上にあった食品残差物がグリル排気口周辺から機器内に侵入して堆積し、グリルの燃焼によって着火したもので、製品に起因した事故ではないと推定された。	(製品に起因しない)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2019年5月20日	静岡県	ガスこんろ	TN52WV60C	都市ガス	火災	約10年	外出中に出火し、台所と当該製品が焼損する火災が発生した。消防は、製品に異常は無く、製品に起因した火災では無かったと推定された。	(製品に起因しない)	ホームページに事例掲示にて対応。
2019年5月12日	山口県	ガスこんろ	IC-70BE6-R	LPガス	火災	約9年	住宅が全焼する火災があった。当該製品内部からの発火の痕跡はないものの焼損が激しく、原因の特定にいたらなかった。	(原因不明)	ホームページに事例掲示にて対応。
2019年5月3日	鳥取県	ガスこんろ	PA-SE600-L	都市ガス	火災	約12年	こんろ及び後方の壁面の一部を焼損した。最後にこんろを使用したのが火災発生の前日の朝との証言があった。当該製品の焼損が激しく原因の特定に至らなかった。	(原因不明)	ホームページに事例掲示にて対応。
2019年4月20日	埼玉県	ガスこんろ	IC-460HB-1L	都市ガス	火災	約16年	右こんろを使用中に、グリル排気口部分より出火した。グリル排気口付近や製品内部のグリル排気口付近に付着、溜まった油脂が発火したものであり製品に起因した事故では無かったと推定された。	(製品に起因しない)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2019年4月1日	秋田県	ガスこんろ	PA-N39P-L	LPガス	火災	不明	戸建住宅の台所から出火し、住宅が半焼、1名が亡くなつた。消防が調査し、製品に異常が無かったとの事であったが、詳細については情報を開示していただけなかった。	(製品に起因しない)	ホームページに事例掲示にて対応。
2019年3月30日	高知県	ガスこんろ	IC-N36BS-L	LPガス	火災	不明	住居兼飲食店の飲食店部分から出火し、飲食店部分が焼失した。出火当時不在の状況であった。当該製品の操作つまみの位置が全て不使用の状態で製品内部から発火した痕跡も無く、当該製品が関与した火災ではないと推定された。	(製品に起因しない)	ホームページに事例掲示にて対応。
2019年3月26日	千葉県	ガスこんろ	TN52AV75C-3	都市ガス	火災	約9年	当該製品のグリル部から発火し、毀損した。お手入れ不足によりグリル庫内に溜まっていた油脂、食材かすが発火した事が原因であり、製品に起因した事故ではないと推定された。	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2019年2月22日	岩手県	ガスこんろ	PD-N46WV-60C	都市ガス	火災	約5年	こんろでおでんを温めていたところ来客がありその場を離れたところ出火し、住宅が全焼した。使用者はこんろの火を消したとの証言があったが、当該製品が既に廃却され調査をすることが出来ず、原因が不明。	(原因不明)	ホームページに事例掲示にて対応。
2019年2月5日	東京都	ガスこんろ	IC-4800CB	都市ガス	火災	約11年	こんろを使用中に、ガスゴム管とその周辺を焼損した。 消防はガスゴム管の劣化により、ガスゴム管からガスが漏れ引火したものと判断した。	(製品に起因しない)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2019年1月28日	東京都	ガスこんろ	IC-K690B-R	都市ガス	火災	約10年	グリル使用中にスプレー式殺虫剤が爆発し、居室の一部が損壊した。 製品に異常は無く、グリル排気口の近くにあった殺虫剤がグリルの排気熱で過熱した事が原因と推定された。	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式機種	ガス種	事故内容	製品の使 用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2019年1月13日	兵庫県	ガスこんろ	PA-E18F	都市ガス	火災	約8年	共同住宅の一室が焼失し、1名が亡くなった。器具内部からの発火の痕跡が無く、製品に起因した事故ではないと判断された。	(製品に起因しない)	ホームページに事例掲示にて対応。
2019年1月1日	愛媛県	ガスこんろ	IC-800B-1R	LPガス	火災	不明	天ぷら油が発火しこんろとレンジフードが焼損した。小径の鍋、少量の油で天ぷらを調理した後消し忘れて寝込んだため、油が過熱され発火に至ったものと推定された。	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2018年12月22日	群馬県	ガスこんろ	IC-800F-1L	都市ガス	火災	約5年	深夜に住宅が全焼する火災があった。こんろを消し忘れたとの証言があり、消防は製品に起因した火災では無かったと判断された。	(製品に起因しない)	ホームページに事例掲示にて対応。
2018年12月21日	北海道	ガスこんろ	PA-N41B-R	LPガス	火災	約2年	こんろ左側から出火し台所が焼損した。こんろが点火状態にあり後方に置いてあった鍋の取っ手が触っていた。取っ手が燃えたことでガスホースが焼損しガスが漏れ延焼していったと推定された。	(製品に起因しない)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2018年11月25日	愛知県	ガスこんろ	IC-350NF-L	都市ガス	火災	約17年	集合住宅から出火し部屋が焼けた。消防は、火災発生時こんろは使われておらず、出火原因は他にあると判断された。	(製品に起因しない)	ホームページに事例掲示にて対応。
2018年11月18日	東京都	ガスこんろ	IC-SE300B-R	都市ガス	火災	約10年	こんろを使用中こんろの後から炎が出てガスホースが燃えた。 消防へ調査結果を確認したが製品に起因するか否かをふくめ情報が開示されない、また当該製品が既に廃棄されたため、調査不能となつた。	(原因不明)	ホームページに事例掲示にて対応。
2018年11月12日	沖縄県	ガスこんろ	T32-61R-3	都市ガス	火災	約8年	不在時に出火し火災となった。右こんろの操作ボタンが押された状態で、こんろの上に新聞紙が置かれていた。何らかの要因でこんろが点火状態となり、新聞紙に燃え移った、若しくはこんろの下部に何らかの発火源があり火災となつたものと推定された。	(製品に起因しない)	ホームページに事例掲示にて対応。
2018年11月5日	奈良県	ガスこんろ	IC-900V-L	LP	火災	約5年	ガスこんろを使用中に発火し火災となった。グリルが点火状態にあり、グリル水入れ皿内に溜まった油脂類が発火したものと推定された。	(不注意)	グリルのお手入れについて取説・ホームページ等で注意喚起している。
2018年11月3日	大阪府	ガスこんろ	IC-3300F	都市ガス	火災	約16年	フライドポテトを調理した後、2時間ほど後に火災となった。調理後の消し忘れが原因と推定された。	(不注意)	継続監視
2018年11月2日	福岡県	ガスこんろ	不明	LP	火災 死亡	不明	木造2階建て住宅から出火し住宅が全焼した。焼け跡の風呂場付近から住人の遺体が見つかった。 消防は、ガスこんろの右バーナーが点火状態にあつたことから、こんろの炎が着衣に着火した事故と推定された。	(不注意)	継続監視
2018年10月31日	神奈川県	ガスこんろ	IC-E600CP-1L	LP	火災	約13年	こんろ使用後消火し、ガスの元栓も締めたが、しばらくして発火し火災となった。こんろに著しく多く付着した油脂若しくは製品の下の油よごれに引火し、燃え広がつたものと推定された。	(不注意)	継続監視

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式機種	ガス種	事故内容	製品の使 用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2018年10月29日	東京都	ガスこんろ	IC-36KWA-R	都市ガス	火災	約2年	住人の留守中に出火した。右こんろが点火状態であった。 消防は、機器に異常は無かったことから、右こんろが何らかの要因で点火状態になり周囲にあつた可燃物に引火し、火災なったものと推定した。	(製品に起因しない)	こんろ周辺に可燃物を置かないことについて、取説・ホームページ等で注意喚起。
2018年10月10日	東京都	ガスこんろ	IC-3100F	都市ガス	火災	約18年	こんろ使用後外出し、30分後に火災となった。 消し忘れたまま外出し周辺の可燃物に引火し火災と推定された。	(消し忘れ)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2018年10月8日	大阪府	ガスこんろ	PA-N70B-R	都市ガス	火災	約1年	グリル使用中にグリル扉のガラスが割れ、中から煙が出た。毎日魚を焼いているが、購入後一度の掃除をしたことがなくグリル庫内に溜まった油脂類が発火したものと判断された。	(不注意)	使用者の不注意であり機器に起因しないと判断。ホームページの注意喚起にて対応。
2018年10月8日	茨城県	ガスこんろ	IC-800B-R	LP	火災	不明	こんろが関わる火災が発生し、こんろ及び壁の一部を焼損した。人的被害は無かった。 消防からは製品に起因しない火災であったと伺った。	(製品に起因しない)	消防の見解により、機器に起因しないと判断。ホームページに事例掲載にて対応。
2018年9月26日	愛知県	ガスこんろ	PD-22SG	都市ガス	火災	約22年	台所から火の手が上がりマンションの部屋が全焼した。 ガスこんろを消し忘れたことにより、フライパンが過熱して、何らかの可燃物に着火し火災に至った。	(消し忘れ)	使用者の不注意であり機器に起因しないと判断。ホームページの注意喚起にて対応。
2018年9月21日	岐阜県	ガスこんろ	IC-80BE7-1R	LP	火災	0年	ガスこんろの上にカセットこんろが置いてある状況で爆発事故があった。グリルが点火状態であり、台所及び玄関のガラスが破損したが、その他被害は無かった。 使用者が意図せず点火ボタンを押しグリルが点火したと推定した。	(製品に起因しない)	不使用時にはロックするよう注意喚起を行う。
2018年9月26日	愛知県	ガスこんろ	PD-22SG	都市ガス	火災	約22年	台所から火の手が上がりマンションの部屋が全焼した。 ガスこんろを消し忘れたことにより、フライパンが過熱して、何らかの可燃物に着火し火災に至ったと推定した。	(消し忘れ)	
2018年8月23日	福岡県	ガスこんろ	PA-10H	LP	火災	約26年	木造平屋建住宅200平米を焼いた。 こんろ使用中にその場を離れたことにより、鍋の水分が蒸発した後脂分が発火、周辺の可燃物への引火し、火災になったものと推定した。	(消し忘れ)	使用者の不注意であり機器に起因しないと判断。ホームページの注意喚起にて対応。
2018年8月13日	北海道	ガスこんろ	PA-340WFA-L	都市ガス	火災	約6年	外出時こんろ及びその周辺が焼けていた。 何らかの原因で右こんろが点火状態となり、こんろ上に置いてあった樹脂製まな板がこんろの火と熱で発火した。点火状態となった原因是、ねこによる意図しない操作が考えられるが特定はできない。	(製品に起因しない)	機器に起因しないと判断。ホームページの注意喚起にて対応。
2018年7月11日	神奈川県	ガスこんろ	PKD-351-L	都市ガス	火災	約16年	こんろ内部から火が出た。 こんろの煮こぼれ等が機器内部へ繰り返し侵入したことでガス配管が腐食しがスが漏れ、調理中の火によって漏れたガスが引火したと推定した。	(維持管理の不備)	ホームページの注意喚起にて対応。
2018年6月2日	大阪府	ガスこんろ	PD-20SC-1	都市ガス	火災	約10年	鍋の中の油が発火した。 製品に異常は見受けられず、鍋の外部に付着した炭化物が発火し鍋の中の油に引火したのではないかと推定した。	(製品に起因しない)	ホームページに事例掲示にて対応。
2018年5月25日	大阪府	ガスこんろ	IC-S37FA	都市ガス	火災	約11年	グリルで魚を焼いて、こんろのそばを離れた間にグリル内のアルミ箔に溜まった魚の脂が発火し出火した。	(製品に起因しない)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式機種	ガス種	事故内容	製品の使 用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2018年5月14日	千葉県	ガスこんろ	IC-800F-1L	LPガス	火災	約5年	調理後、空のフライパンを点火したままにしてしまい、こんろ奥の壁とこんろ上部の棚が燃えた。ガスゴム管のこんろへの装着が不十分だったことより、漏れたガスに引火したと推定した。	(設置の不備)	ホームページの注意喚起にて対応。
2018年4月26日	宮崎県	ガスこんろ	不明	LP	火災	不明	住宅及び隣接する倉庫を全焼した。火災現場に器種名は不明であるものの弊社製のこんろがあった。 焼損が激しく原因を特定することはできなかつ	(原因不明)	ホームページに事例掲示にて対応。
2018年4月12日	東京都	ガスこんろ	TN55WV60CB	都市ガス	火災	約5年	フライパンで冷凍春巻きを天ぷら調理中、ポンとフライパンから火が上がり、レンジフードを焦がした。	(製品に起因しない)	ホームページに事例掲示にて対応。
2018年2月3日	岩手県	ガスこんろ	PA-N39VA-R	LP	火災	約5年	ガス爆発があり、住宅が倒壊。半径170mの範囲で建物に被害があった。1名が重傷2名が軽傷。現場にガスこんろがあつたが、故意にガスを漏らし爆発したものであった。	(製品に起因しない)	ホームページに事例掲示にて対応。
2018年1月15日	静岡県	ガスこんろ	PKD-35EG-L	都市ガス	火災	約9年	留守中に部屋の中が煤けていた。前夜に左右こんろを使用し、右こんろは消したが、左こんろを消した覚えがないとのこと。 こんろ周辺に可燃物に消し忘れた火が引火したと推定されるが原因を特定できなかつた。	(原因不明)	ホームページに事例掲示にて対応。
2018年1月3日	北海道	ガスこんろ	PA-N39P	LP	火災	約3年	鍋を火にかけたままその場を離れた。30分程後にこんろを見に行ったら出火しており初期消火できず、被害者宅及び片側隣家が全焼、もう片側の隣家も半焼した。 周辺の可燃物に引火したのではないかと推定した。	(消し忘れ)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2018年1月2日	兵庫県	ガスこんろ	IC-80BE7-1R	LP	火災	約6年	外出中にこんろ付近から出火し、こんろ及びその周辺を焼損した。室内に居た犬がこんろの作ボタンに触れ点火し近くにあつた可燃物に引火し火災になったものと推定した。	(製品に起因しない)	こんろ近隣に可燃物をおこないこと、ペットによる誤点火の恐れがあることを注意喚起している。
2017年12月9日	富山県	ガスこんろ	PA-E600CP 又はその類似製品	都市ガス	火災	約10年	木造二階建住宅を全焼し、周辺の住宅3棟を炊いた。1階の台所が火元とみられ、台所にガスこんろがあった。 調理中にこんろ周辺のなんらかの可燃物に引火し延焼したと推定されるが、焼損が著しく原因を特定することはできなかつた。	(原因不明)	ホームページに事例掲示にて対応。
2017年10月30日	大阪府	ガスこんろ	IC-800F-1L	都市ガス	火災	約4年	ガスファンヒーター使用時にガスこんろに点火した際、ガスこんろ下部より炎が出た。 グリル下を通っていたファンヒーター用のガスコードが熱により劣化しガスが漏れ、漏れたガスに引火し火災となつたと推定した。	(製品に起因しない)	設置に関する注意喚起にて対応。
2017年10月7日	富山県	ガスこんろ	PA-SE600-L	LPガス	火災	約10年	グリルを使用し消し忘れ、グリル庫内が発火した。こんろ下を通っていたガスホースが焼損しガスが漏れ、漏れたガスに引火して火災となつた。	(製品に起因しない)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2017年10月4日	三重県	ガスこんろ	IC-800F-1L	LPガス	火災	約2年	調理中、目を離した後戻ってくると、こんろ全体が燃えていた。グリル水入れ皿に溜まった食材及び油脂類が過熱を受けて発火。グリル庫内の隙間より火種が落下し器具の下に敷いていた新聞紙に燃え移り焼損に至つたと推測した。	(製品に起因しない)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式機種	ガス種	事故内容	製品の使 用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2017年8月10日	静岡県	ガスこんろ	PD-N47WV-60CV-R	都市ガス	火災	約1年	グリル扉を開けた状態で串焼きを焼いていて、グリル扉の横の点火ボタンが溶けた。	(製品に起因しない)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2017年5月9日	静岡県	ガスこんろ	PA-39P-1L	LPガス	火災	約2年	外出中に出火し、台所のこんろ付近が焼けた。消防は、こんろのスイッチが何らかの方法で入り点火、こんろ上に置いてあった樹脂製の容器が発火し延焼したと推定した。	(製品に起因しない)	誤使用であり、多発性もないと判断。ホームページに事例掲示にて対応。
2017年5月4日	北海道	ガスこんろ	IC-700B-1R	都市ガス	火災	不明	こんろ上にカセットこんろがおいてあり、ペットの犬が点火操作をしたかこんろを消し忘れたなどなんらかの要因で器具が点火の状態になり、カセットこんろ内部のポンベが破裂りポンペないのガスに引火し火災に至ったと推定した。	(製品に起因しない)	こんろ近隣に可燃物をおこないことと、ペットによる誤点火の恐れがあることを注意喚起している。
2017年4月27日	福岡県	ガスこんろ	PD-K1EH	LPガス	火災	約5年	燃え方としては火元は台所以外と考えられるがこんろより火が上がっていたため状態確認の依頼があった。ツマミは焼損して無くなっていたが、コック軸の位置より、消火位置であることは確認できた。消防より、リビングなど他の場所からの延焼によりガスこんろおよびキッチンが焼損したと伺った。よって製品に起因しない火災であると判断した。	(製品に起因しない)	製品以外の別原因であり特に対応はしない。
2017年4月24日	京都府	ガスこんろ	PA-S10H又はPA-S18H	都市ガス	火災	約7年	一戸建て住宅の一階土間付近を焼損する火災が発生した。消防が火災の発生原因について調査したが焼損が激しく原因を特定することはできなかった。	(原因不明)	消防の見解より製品に起因しないと判断。こんろ以外の原因のため特に対処しない。
2017年4月24日	岡山県	ガス炊飯器	PR-6DSS	都市ガス	火災	約12年	飲食店において炊飯時、火が切れずにお米が焦げ煙が出た。器具自体は底面の錆びによる腐食以外に異常は確認されなかつた。器具が消火する時点でレバーが戻らない何らかの外的要因があったものと推定されるが、外的要因がなんであったかを特定することはできなかつた。	(原因不明)	原因不明であり、多発性もないと判断。ホームページに事例掲示にて対応。
2017年4月19日	静岡県	ガスこんろ	PD-N47WV60	都市ガス	火災	約2年	何らかの理由でボタンが押され点火した。ペットの可能性も考えられる。こんろ上にごみ袋が置いてこれに引火し火災となつた。製品に異常は無かつたと消防より伺つた。	(製品に起因しない)	消防の見解より製品に起因しないと判断。ホームページの注意喚起にて対応。
2017年3月2日	福岡県	ガスこんろ	IC-E700CF-L	LPガス	火災	約14年	集合住宅の一室を焼損する火災が発生した。消防より、『魚を焼くためグリルを使用し消し忘れた。グリル庫内はお手入れがされておらず消し忘れによりグリル内の油分が発火、こんろ下の可燃物に引火延焼したと推定しており、製品起因ではない』と伺つた。	(製品に起因しない)	消防の見解より製品に起因しないと判断。ホームページの注意喚起にて対応。
2017年1月17日	鹿児島県	ガスこんろ	PA-39P-L	LPガス	火災	約4年	外出中に木造平屋建てが全焼した。消防は、左こんろ上に可燃物が置いてある状態で、犬が点火ボタンにふれて点火し延焼したと推定されるとして調査を終了した。	(製品に起因しない)	ペットによる意図しない点火の可能性については、ホームページの注意喚起にて対応。
2017年1月2日	徳島県	ガスこんろ	IC-700B-R	LPガス	火災	約7年	一人暮らしの女性宅で外出した留守中に出火し、部屋を焼損した。猫が点火ボタンにふれて点火し、周辺にあった可燃物に引火したと推定したが、原因の特定はできなかつた。	(原因不明)	原因の特定はできなかつたが、ペットによる意図しない点火の可能性については、ホームページの注意喚起にて対応。
2015年8月24日	長野県	ガスこんろ	PA-SE600-R	LPガス	火災	約9年	当該製品を使用中に火災が発生し、住宅が全焼した。消防は、使用者が調理中にその場を離れたことにより火災になったもので、製品に起因するものではないとして調査を終了した。	(製品に起因しない)	消防の見解より製品に起因しないと判断。ホームページの注意喚起にて対応。

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式機種	ガス種	事故内容	製品の使 用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2015年7月6日	東京都	ガスこんろ	IC-E600-GP-R	都市ガス	火災	約11年	当該製品が関与した火災が発生した。消防は、こんろを使用しようとして間違えてグリルを点火させたこと、グリル排気口カバーの排気通路部が塞がれていたことにより周辺可燃物に着火し火災に至ったもので、製品に起因したものではないとして調査を終了した。	(製品に起因しない)	消防の見解より製品に起因しないと判断。ホームページの注意喚起にて対応。
2015年4月23日	東京都	ガスこんろ	T21E-1	都市ガス	火災	約4年	当該製品を使用中に操作つまみ部に火がつき、当該製品の一部が焼損した。修理時に部品の組み付けの不備があった。	(修理時の不備)	類似事例を確認した結果、同様の事例がなかったことにより、多発性はなかったと判断した。
2014年6月16日	熊本県	ガスこんろ	IC-3100CF	都市ガス	火災	不明	当該製品と周辺にあったガスホース、換気扇、壁等を焼損する火災があった。消防、警察および製品評価技術基盤機構は、原因の特定に至らず調査を終了した。	(原因不明)	消防の見解は原因不明であるが、調査内容より製品に起因した可能性は低いと判断。ホームページに事例掲示にて対応。
2014年3月15日	山口県	ガスこんろ	IC-KN690F-L	都市ガス	火災	不明	当該製品で魚を調理中に火災があり、当該製品が焼損し、集合住宅の一室を全焼した。消防は、使用者の取り扱いの問題であり、製品に問題がなかったとして調査を終了した。	(製品に起因しない)	消防の調査結果より製品に起因しないと判断。ホームページの事例掲載にて対応。
2013年7月4日	香川県	ガスこんろ	IC-E600CP-R	LPガス	火災	不明	住宅2棟が全焼、3棟が半焼し、一名が死亡、三名が軽傷を負う火災があった。消防は、天ぷら調理をしていて、火を消し忘れた使用者の不注意が原因として調査を終了した。	(不注意)	使用者の不注意であり製品に起因しないと判断。ホームページの注意喚起にて対応。
2012年11月8日	静岡県	ガスこんろ	PD-1EH-2	都市ガス	火災	不明	当該製品を使用後、当該製品から出火する火災が発生し、製品及び周辺を焼損した。こんろには煮こぼれが燃えたと思われる炭化物が堆積していた。消防は、火災発生の原因は不明として、調査を終了した。	(原因不明)	ホームページに事例掲示にて対応。
2012年9月27日	大阪府	ガス炊飯器(業務用)	PR-4200S-1	都市ガス	感電	7日	当該製品に接触した際に感電し、その拍子に近くの厨房設備で体を打った。保温用電気ヒーターの接続部の保護チューブの絶縁不良が原因と推定した。	(組立時の不備)	発生以降、同類事故の発生の有無について継続的に監視してきたが、同類の事故の発生がないことから、多発の可能性は少ないと判断。ホームページに事例掲載にて対応。
2012年9月20日	千葉県	ガスこんろ	IC-N800V-R	LPガス	火災	不明	住宅1棟を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。消防は、火災の原因等の特定ができず調査を終了した。	(原因不明)	消防の見解は原因不明であるが、調査内容より製品に起因した可能性は低いと判断。ホームページに事例掲示にて対応。
2012年4月7日	愛知県	ガスこんろ	型式不明	LPガス	火災	不明	当該製品を使用中、長屋の二軒を全焼する火災が発生した。警察および消防は、使用者の証言が不明確であり、焼損も激しいことから、ガスこんろに起因したうかも含め、火災の原因を特定することが出来ず、調査を終了した。	(原因不明)	消防の見解は原因不明であるが、調査内容より製品に起因した可能性は低いと判断。ホームページに事例掲示にて対応。
2012年3月28日	石川県	ガスこんろ	PA-3200CMまたはCMF	LPガス	火災	不明	木造二階建て住宅を全焼する火災が発生した。消防は、火災の原因については不明として調査を終了した。	(原因不明)	消防の見解は原因不明であるが、調査内容より製品に起因した可能性は低いと判断。ホームページに事例掲示にて対応。
2012年3月5日	香川県	ガスこんろ	IC-E600F	LPガス	火災	不明	木造2階建て住宅が全焼する火災が発生した。消防は、こんろの輻射熱で壁が発火し火災に至り、こんろに原因はないとして、当社に対し指導・指示はなかった。	(設置の不備)	消防の見解により製品に起因しないと判断。ホームページに事例掲載にて対応。

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式機種	ガス種	事故内容	製品の使 用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2011年12月21日	宮崎県	ガスこんろ	PA-N308WG-1R	LPガス	火災	6ヶ月	住宅を全焼する火災が発生した。警察は、こんろの使用状態も不明のため、原因の特定には至らなかった。	(原因不明)	原因不明であり、多発性もないと判断。ホームページに事例掲示にて対応。
2011年5月19日	長崎県	ガスこんろ	型式不明	LPガス	火災	不明	木造二階建て住宅が全焼する火災が発生した。当該機器を調査したが、焼損が激しく発火に至る原因の特定には至らなかった。消防は原因不明として調査終了した。	(原因不明)	原因不明であり、多発性もないと判断。ホームページに事例掲示にて対応。
2011年2月16日	神奈川県	ガスこんろ	PKM-E504B-R	都市ガス	火災 (1名死亡)	6年4ヶ月	店舗兼住宅から出火し、住宅3棟を全焼する火災が発生した。店舗のコンロで芋を揚げていた。当初、使用者がこんろを消した後に発火したとの供述であったが消防は、発火後に火を消したと結論付け、使用者の不注意が原因であり当該機器に問題はなく機器に起因しないとして調査終了した。	(不注意)	消防の見解により使用者の不注意であり機器に起因しないと判断。ホームページに事例掲載にて対応。
2010年12月22日	兵庫県	ガスこんろ	PA-2200CE	LPガス	火災		使用者が当該機器の右強火力こんろで水炊き鍋料理をしていたところ、沸騰して10分後にこんろ付近から出火した。受け皿には、使用を禁止しているアルミ箔製カバーが敷かれ、その上に煮こぼれが溜まっていた、またゴトクが腐食していた。消防は、火災の原因是不明として調査を終了した。	(原因不明)	原因不明であり、多発性もないと判断。ホームページに事例掲示にて対応。
2010年9月22日	岐阜県	ガスこんろ	IC-K310SB-R	都市ガス	火傷	6ヶ月	当該機器で卵焼き器を使用している時に、使用者の衣服の右袖に火が付いて火傷をした。当該機器を検証したが不具合、異常は見られなかった。当該機器は異常過熱防止装置が付いており加熱途中でも火力を一旦弱くする機能が付いていることなどをご案内して使用者にご了解を頂いた。	(製品に起因しない)	取扱説明書や製品同梱ちらしによる注意喚起を行うとともに、ホームページにも事例を掲示。
2010年8月20日	埼玉県	ガスこんろ	IC-700B-R	LPガス	火災	不明	台所の一部を焼く火災が発生し、出火現場に当該機器があった。消防は、出火元不明だが、当該機器が起因する事故でないとの見解で調査終了した。	(製品に起因しない)	消防の見解により、機器に起因しないと判断。ホームページに事例掲載にて対応。
2010年2月17日	大阪府	ガスこんろ	PKS-408	LPガス	火災	不明	住宅が全焼する火災が発生し、火災現場に当該機器があった。消防は、家屋の損傷の状況から火元は台所付近と推定するが、原因不明で調査終了。当該機器の不具合が原因ではないとの事。	(原因不明)	nite・消防と当社の検証結果及び、消防の火元が特定できなく原因不明であるが、機器の不具合が原因ではなく機器に起因しないと判断。ホームページに事例掲載にて対応。
2010年1月27日	北海道	ガスこんろ	PA-38P-L	LPガス	火災 (2名死亡)	3ヶ月	住宅が全焼する火災が発生した。火災現場に当該機器があった。消防は、火元は台所付近と見ているが、家屋の損傷が激しく火元が特定できず原因不明として調査終了。	(原因不明)	消防の見解により機器に起因しないと判断。ホームページに事例掲載にて対応。
2009年10月29日	茨城県	ガスこんろ	型式不明	LPガス	火災	9年7ヶ月	点火操作を繰り返しているうちに漏洩したガスに引火し、周囲の可燃物に火が移り火災となつた。消防は、使用上の不注意と初期対応の不足が原因として調査終了。	(不注意)	消防の見解により使用者の不注意であり、機器に起因しないと判断。ホームページに注意喚起にて対応。

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式機種	ガス種	事故内容	製品の使 用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2009年3月2日	石川県	ガスこんろ	IC-KN690F-R	LPガス	火災	4ヶ月	揚げ物調理中に火災が発生した。nite・消防と弊社で合同調査した結果、原因の特定に至らなかった。	(原因不明)	発生以降2年間、継続的に監視したが同類の事故の発生がないこと、及び使用者が揚げ物調理中にその場を離れた事実もあることから、再発の可能性は少ないと判断。ホームページに事例掲載にて対応。
2009年1月21日	福岡県	ガスこんろ	PA-E22CF-R	LPガス	火災	不明	住宅を全焼する火災が発生した。消防によると、台所が火元とみられるが、原因不明として調査終了。	(原因不明)	火元の特定ができず、原因不明。ホームページに事例掲示にて対応。
2008年11月16日	静岡県	ガスこんろ	型式不明	LPガス	火災	不明	夕食の準備中に外出していたところ、出火したこと。消防は、調理油過熱防止装置の付いていない側のこんろで天ぷら調理中の消し忘れが原因で、当該機器に起因しないとのことで調査終了。	(不注意)	消防の見解により使用者の不注意であり機器に起因しないと判断。製品事故ではないため、ホームページに注意喚起にて対応。
2008年7月12日	神奈川県	ガスこんろ	IC-4800F	都市ガス	火災	不明	調理油過熱防止装置のついていない当該機器で天ぷら調理中、火を消し忘れ、家屋が全焼した。消防は、使用者の消し忘れが原因との見解で調査終了。	(不注意)	自動消火装置のついていないこんろで調理中に消し忘れたことによる。製品事故ではないため、ホームページに注意喚起にて対応。

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式機種	ガス種	事故内容	製品の使 用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2008年4月9日	岡山県	ガスこんろ	PA-DS35GA-L	LPガス	火災	1年	使用者が、当該機器の右側コンロ(調理油加熱防止装置付)で魚を煮込み、また、グリルを使用中にその場を離れていたところ、当該機器のツマミ付近から発火しており消火器で消したとの事。消防によると、当該機器には起因しないとの見解で調査終了したこと。	(製品に起因しない)	機器に起因するものではないため、ホームページに注意喚起にて対応。
2007年11月21日	島根県	ガスこんろ	IC-E601F-L	LPガス	火災	3年	使用者によると、当該機器にてやかんでお湯を沸かしていたところ爆発し、こんろの天板がはずれ、ごとくが床に落ちていた。又、部屋の窓ガラスが割れたとのこと。 弊社で当該機器を調査した結果、機器の破損は爆発によるものではなく、外部(機器上方)からの圧力によるものであるとの判断をし、第三者機関及び消防からも別の判断は示されないまま調査終了となった。	(原因不明)	事故の事実が確認できず、特に対応しない。
2007年11月1日	三重県	ガスこんろ	MG-133CF	LPガス	火災	5年	当該機器のセンサー側こんろの上に網を置いて魚を焼いていたところ発火した。消防は使用者がこんろの上で魚を焼いている際に、火が着いた魚のひれ等が器具の下に落ち、器具下に敷かれていたアルミマット上に溜まっていた油や落ちていた食材に引火し燃え広がったという見解で調査終了した。	(不注意)	機器に起因するものではないため、ホームページに注意喚起にて対応。
2007年10月6日	福岡県	ガスこんろ	IC-DR37SBC-R	LPガス	火災	不明	2階建て延べ約100平方メートルを全焼し、1名が一酸化炭素中毒による窒息死。警察によると、台所付近からの出火で、そこに当該機器があつたとの事。また、当該機器は焼損が激しく、使用していたかどうかも不明。警察は火元不明のまま終了するであろうとの見解。	(原因不明)	火元の特定ができず、原因不明。 ホームページに事例掲示にて対応。
2007年9月22日	愛知県	ガスこんろ	PA-23F	都市ガス	火災	不明	当該機器(調理油過熱防止装置(センサー)無)で揚げ物を調理中、その場を離れ戻ったところ、こんろの後方から火が出ており、ガス栓、ゴム管、当該機器及び壁面の一部等を焼損した。消防は、こんろの火が何らかの原因でガスコードを熱した為、ガスが漏洩し、こんろの火が着火したのが原因で、製品に不備は無かったとして調査終了した。	(設置の不備)	自動消火装置のついていないこんろで調理中にその場を離れたことによる。製品事故ではないため、ホームページに注意喚起にて対応。
2007年9月10日	神奈川県	ガスこんろ	IC-3300BF-2L	LPガス	火災	不明	当該機器から炎が上がり、使用者が水をかけて消火した。機器の下には新聞紙が敷かれていた。 消防は、何らかの原因で点火装置付近から出火し、延焼したのではないかとの推定をしているが、機器が燃えきっている為、原因の特定はできず調査終了した。	(不注意)	機器の下に可燃物を敷くという不注意であるため、ホームページに注意喚起にて対応。

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式機種	ガス種	事故内容	製品の使 用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2007年6月30日	広島県	ガスこんろ	IC-E600CP-L	LPガス	火災	1年	当該機器の下に敷いてあつたダンホールが発火した。消防と弊社の現場立会調査の結果、当該機器は焼損が激しくガスの漏洩の有無の確認ができず、また、当該機器が点火状態であったかどうかも判別できなかった。消防は、原因が特定できず調査を終了した。	(原因不明)	機器の下に可燃物を敷くという不注意と考えられるため、ホームページに注意喚起にて対応。
2007年5月14日	宮城県	ガスこんろ	IC-M680F-R	LPガス	火災		住宅から出火して、同住宅と隣接するふろ場、物置を全焼した。消防の調査結果では、原因是、使用者が当該機器で湯を沸かしたまま外出したことであり、引火については、当該機器の後方10~20cmのところにベニヤ製の壁があり、それに低温着火したとの事。尚、弊社の取扱説明書では、周囲に木製などの可燃性の壁がある場合は、15cm以上の離隔距離をとる様に注意喚起している。	(設置の不備)	こんろの消し忘れと機器と可燃性の壁との離隔距離が法規を満たしていないのが原因であり、機器の不具合によって生じた事故でないことから、ホームページに注意喚起にて対応。
2007年5月9日	新潟県	ガスこんろ (グリル付き)	PKD-36CGR	都市ガス	ボヤ	7年	グリルの消し忘れにより、調理中の魚の油に火が引火し、出火（当該機器は、グリル火災防止装置が装備されていない）。消防は、グリルの消し忘れとして調査終了。	(不注意)	グリルの火の消し忘れによる火災であることから、製品事故でないと判断。したがって、ホームページに注意喚起にて対応。
2007年4月30日	千葉県	ガスこんろ	IC-E605NF-L	LPガス	ボヤ	不明	こんろ後方間近にあつた消臭剤に、使用中のこんろの火が引火し、炎があがってガス栓が焦げた。消防は、当該機器には問題がないとして調査終了、取扱説明書には、「機器の周辺には可燃物や引火物を置かない」という旨の警告している。	(不注意)	引火物を機器の間近に置いたのが原因であり、機器の不具合によって生じた事故でないことから、ホームページに注意喚起にて対応。
2007年4月30日	北海道	ガスこんろ (グリル付き)	不明	LPガス	火災	不明	センサー無こんろで天ぷら鍋を掛けたまま消し忘れて、鍋が過熱され出火	(不注意)	天ぷら鍋を自動消火装置についていないガスコンロにかけたまま、その場を離れ、火災が発生した事故のため、製品事故でないと判断。したがって、ホームページに注意喚起にて対応。
2007年4月18日	京都府	ガスこんろ	PA-3100CF (PH-507B)	都市ガス	ボヤ	不明	消防の見解は、湯沸器への接続ゴム管の亀裂部から漏れ出したガスにこんろの火が引火。	(維持管理の不備)	ガスホースからのが入漏洩で、機器に起因しないため、ホームページにて事例を掲示し注意喚起にて対応。
2007年4月17日	愛知県	ガスこんろ	PD-GED700W-R	不明	重傷の可 能性が有 る	1年6ヶ月	グリル排気口より器具内に手を入れて掃除中、指を裂傷	(不注意)	通常の使用では手に触れない部位であり、多発性がないと判断、尚、仮に触れた場合を想定して受傷部位が内側に反らないようにアルミテープで固定するよう設計的に対応済。
2007年4月9日	埼玉県	ガスこんろ	IC-4801F	都市ガス	ボヤ	不明	消防の見解は、可燃物であるガスホースを器具の下に巻いてあるという誤使用。	(設置の不備)	ガスホースを機器の下に設置するという誤使用であるため、ホームページに注意喚起にて対応。
2007年3月23日	高知県	ガス炊飯器	PR-200DF	LPガス	火災	不明	点火スイッチを1~2回操作して点火したところ、炊飯器付近から大きな炎が出た。	(原因不明)	消防の調査が原因不明で終了しており、多発性の可能性も無いと判断。ホームページに事例掲示にて対応。

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式機種	ガス種	事故内容	製品の使 用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2007年3月1日	広島県	ガスこんろ	IC-E700CF-1L	都市ガス	ボヤ	2年8ヶ月	消防・ガス事業者によると、グリルの消し忘れによりグリル中の魚に着火し、ゴム管等を焼損して火災に至った。グリル内には焦げた魚3匹残っていたとのこと。	(不注意)	グリルの火の消し忘れによる火災であることから、製品事故でないと判断。したがって、ホームページに注意喚起にて対応。
2007年2月8日	岡山県	ガスこんろ	不明	LPガス	火災	不明	漏れていたガスに引火して爆発炎上	(原因不明)	原因不明であり、多発性もないと判断。ホームページに事例掲示にて対応。
2006年12月21日	埼玉県	ガスこんろ	IC-S86F	都市ガス	ボヤ	不明	こんろによる引火(下に可燃物)	(設置の不備)	機器に起因するものではないため、ホームページに注意喚起にて対応。
2006年12月18日	大阪府	ガスこんろ	PKM-E504B	都市ガス	ボヤ	不明	不明	(製品に起因しない)	機器の異常は認められなかった。ホームページに事例掲示にて対応。
2006年12月14日	埼玉県	ガスこんろ	PD-37KWFY	都市ガス	ボヤ	不明	予備栓より引火	(製品に起因しない)	機器の異常は認められなかった。ホームページに事例掲示にて対応。
2006年10月1日	青森県	ガスこんろ	IC-E600GP	LPガス	ボヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2006年9月3日	香川県	ガスこんろ	PA-3000MF	不明	ボヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2006年7月25日	静岡県	ガスこんろ	PA-3100WF	都市ガス	火災	不明	こんろ消し忘れ	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2006年7月19日	山形県	ガスこんろ	PD-DM73WGV	LPガス	ボヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2006年6月23日	秋田県	ガスこんろ	IC-E705NF	LPガス	ボヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2006年5月25日	岩手県	ガスこんろ	IC-330HF	不明	ボヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2006年5月22日	福島県	ガスこんろ	型式不明	不明	火災	不明	こんろ消し忘れ	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2006年5月11日	青森県	ガスこんろ	IC-460HB	不明	ボヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2006年3月25日	北海道	ガスこんろ	IC-E600F	LPガス	火災	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2006年1月24日	青森県	ガスこんろ	IC-335HF	不明	ボヤ	不明	こんろによる引火	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2006年1月15日	福島県	ガスこんろ	PA-10SF	LPガス	ボヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2006年1月11日	福島県	ガスこんろ	IC-E700GF	LPガス	ボヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2005年12月16日	岩手県	ガスこんろ	IC-4800F	不明	火災	不明	グリル火災	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2005年9月29日	富山県	ガスこんろ	PA-3500BFA	LPガス	火災	不明	グリル消し忘れ	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式機種	ガス種	事故内容	製品の使 用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2005年9月15日	岩手県	ガスこんろ	PA-3ANK	不明	火災	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2005年8月27日	福島県	ガスこんろ	IC-3100F	不明	ボヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2005年8月23日	石川県	ガスこんろ	IC-KM48F-L	不明	ボヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2005年8月16日	福島県	ガスこんろ	IC-S86F-L	不明	火災	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2005年8月6日	福島県	ガスこんろ	PKD-DR35FA1	不明	ボヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2005年2月24日	熊本県	ガスこんろ	IC-3100CH	不明	ボヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2004年9月1日	大阪府	ガスこんろ	PA-70CFDE-1L	不明	ボヤ	不明	グリル火災	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2004年8月5日	富山県	ガスこんろ	IC-GF700KDH	LPガス	火災 (1名死亡)	不明	グリル消し忘れ	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2004年7月7日	栃木県	ガスこんろ	PA-DR37FA-R	不明	火災	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2004年6月23日	石川県	ガスこんろ	IC-336HF-L	不明	ボヤ	不明	壁面のこげ	(設置の不備)	-
2004年3月13日	石川県	ガスこんろ	PA-33MHB	不明	ボヤ	不明	ゴム管腐食による引火	(維持管理の不備)	-
2004年1月29日	石川県	ガスこんろ	IC-4600F	不明	ボヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2003年10月11日	岩手県	ガスこんろ	PA-3MHC	不明	ボヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2003年8月5日	石川県	ガスこんろ	IC-335HF	不明	火災	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2003年5月6日	富山県	ガスこんろ	IC-3100CF推定	不明	火災	不明	グリル火災	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2002年10月17日	石川県	ガスこんろ	IC-3300BF推定	不明	火災	不明	グリル火災	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2002年10月4日	山形県	ガスこんろ	PA-25RB-1	LPガス	ボヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2002年9月20日	埼玉県	ガスこんろ	PA-33MHB	都市ガス	ボヤ	不明	こんろ消し忘れ	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2002年6月5日	長崎県	ガスこんろ	DA-801KF	LPガス	ボヤ	約4年	改造時によるガス洩れ	(ガス種改造時の作業不良)	-
2001年11月14日	東京都	ガスこんろ	PD-20CGR-2	LPガス	ボヤ	不明	こんろによる引火	(原因不明)	-
2001年11月6日	三重県	ガスこんろ	IC-3200CF	LPガス	火災 (1名死亡)	不明	不明	(原因不明)	-
2001年7月16日	青森県	ガスこんろ	ICT-333HF	LPガス	火災	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2001年5月30日	静岡県	ガスこんろ	PD-32CGR	LPガス	火災	不明	点火不具合による火災	(製品に起因しない)	-
2000年10月10日	岩手県	ガスこんろ	PA-3500EF	不明	ボヤ	不明	グリル火災	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。