

リコール情報

	社告日	製品名	型式名	製造期間	リコール内容	販売数
1	1990年3月20日	ガス開放式小型湯沸器	(パロマ) PH-5T PH-5TB PH-5UB PH-5TF (東京ガス) PA-105SD PA-405SD	1989年12月～ 1990年2月	「電子部品の一部組み替えによって乾電池の電圧は低下した際に点火遅れが発生し、着火音が通常より大きくなる」不具合	84,103
2	1991年3月23日	ガス給湯器 ガス給湯付き風呂釜	(パロマ) PH-16CS PH-16CSX PH-16CSF PH-16CST PH-20CS FH-25VA PH-1600CM PH-1600CMF PH-1600CV PH-1600CVF PH-1300CM PH-1300CMF FH-1600MS FH-1600MAS FH-1600VAS FH-1600MSF FH-1600VASF (東京ガス) PA-516FEA PA-516FFB (北海道ガス) KPA-616VA KPA-616FF (西部ガス) PH-16CSL (東邦ガス) PICO-16B PUOA-16 (クボタ) GS-16CSL G-QF1600MSL G-QF1600VASL	1985年8月～ 1990年3月	「燃焼室部分の一部にひびなどが生じることがあった場合に、過熱防止装置の作動が遅れ、機器の背板が過熱される」不具合	115,094

(1) 機器の型式と製造年月は機器の正面または側面に貼付されています銘板(機器型式プレート)で確認できます。

(2) 対象製品をご使用のお客様は、下記の窓口までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

* 専用相談窓口 フリーダイヤル 0120-314-552