

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式	ガス種	事故内容	製品の 使用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2023/12/17	大阪府	ガスこんろ	PKD-35EHAV-R	都市ガス	火災	約18年	左コンロで調理中に左コンロの点火ボタン周辺から火が出ていたため使用者が水を掛けて消火した。消防での合同調査の結果、左コンロのボタン軸組立の「O」リング部より少量のガスが漏えいし、漏れたガスに引火した可能性が高いと推定された。該当部品を回収し外部機関にて分析を行ったところ、「O」リングの外観・寸法には異常はないが、「O」リングは柔らかくなっており、圧縮永久歪みも高い値を示しているため、熱の影響を受けたものと推測されるとの調査結果であった。現品の状態から焼損時は「O」リング部からの漏れが生じていた可能性は低く、発火したことによる熱の影響を受けて「O」リング・器具栓・安全弁などの漏れに至ったものと推測していますが、製品の調査からは、他に火種の痕跡も確認できず、原因の特定には至らなかった。	(原因不明)	継続監視
2023/10/31	東京都	ガスこんろ	KM-601FA-R	都市ガス	火災	約18年	コンロでお湯を沸かしていたところ、左コンロの点火ボタン付近より出火し、消火スプレーで消火したとの申し出があった。消防による調査の結果、左コンロ使用中に何らかの要因でボタン軸右側のビスが緩み、スピンドルが斜めになった事により、そこから微少のガスが漏れ、燃焼中の炎が引火し発火に至ったと推測された。弊社において修理履歴はなく、ビスが緩んだ原因については特定には至っていない。	(原因不明)	継続監視
2023/10/15	熊本県	ガスこんろ	PD-1MH-B	LPガス	火災	約21年	コンロに点火したところ、大きい音と共に炎が大きく上がり、使用者が火傷を負った。 消防より「製品に起因しない火災」であったとの連絡があった。	(製品に起因しない)	-
2023/10/12	沖縄県	ガスこんろ	GTP-2500	LPガス	火災	不明	左コンロ使用中に、コンロ左側下部より炎と煙が出ているのに気付く、濡らした布で使用者自身が消火した。当該機器は家庭用であるが、業務用として使用されていた。 合同調査の結果、製品の左側近い位置に鋳物七輪のコンロが設置されており、鋳物七輪からの熱により外部から過熱され堆積した油などに引火したものと推測され、機器に起因しない火災と判断した。	(製品に起因しない)	-
2023/07/22	福岡県	ガスこんろ	PD-72WS-60CK	LPガス	火傷	約4年	コンロが爆発して火傷をしたとの連絡があり、確認したところ、点火した際にキャビネットが破損し足を火傷された。 ガス石油機器PLセンターにて原因調査を行った結果、グリル点滅器のガス閉止部品『Vシート』の変形により、『器具栓』の閉止弁がずれたことでガスの漏れが発生した。『Vシート』が変形した原因は特定できなかったが、グリル扉上部、コンロ内部のケーブル固定バンドとトッププレート裏面に変色を確認されたことから、日常的にグリル扉を開けた状態で使用された可能性が考えられ、そのような状態で器具栓部が過熱状態となり『Vシート』が変形したと推定されるが、原因の特定には至らなかった。	製品に起因したのではなく、グリル使用の誤取扱。	特に対応いたしません が、取扱説明書やホームページで、「グリル使用時にはグリル扉を必ず閉めて使用する」等の注意喚起を行う。

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式	ガス種	事故内容	製品の 使用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2023/05/06	宮崎県	ガスこんろ	IC-80BE7-R	都市ガス	火災	不明	右コンロを使用して調理後に消火、その後左側バーナーとグリルの排気口から白煙が立ち上がったため元栓を閉めた。連絡を受けた近隣の住人がグリル扉を引き出したところ30cmほど炎が上がったため、タオルをかぶせて消火した。消防の調査では、ガスコンロと周辺の配管にガス漏れはなく、原因不明で調査は終了したとのこと。	(原因不明)	継続監視
2023/05/02	兵庫県	ガスこんろ	110-P501(PD-GE31LA-5)	都市ガス	火災	不明	右コンロを点火したところ点火せず、何回か点火操作したら製品内部より白煙が出た。調査した結果、長年の使用で右コンロバーナー本体に塩分を含んだ煮こぼれが多量に付着し腐食が進行したため、バーナー本体の裏側に穴が開き、その部分よりガスが漏れ、バーナーの炎から引火する状況となり、その炎によりコンロ内にあるポリエステルフィルムが熱せられ、白煙が発生したものと考えられる。煮こぼれ時のお手入れ不足によるものと判断した。	(製品に起因しない)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2023/04/19	山梨県	ガスこんろ	IC-S37-R	LPガス	火災	約4ヶ月	民家が全焼の状態で見えられた。警察より現場で見えられたコンロが点火状態だったかの確認依頼があり、コック部の写真を確認した結果、全てのコックは閉状態でコンロを使用していない状態であり、製品に起因しないものとする。	(製品に起因しない)	継続監視
2022/11/09	神奈川県	ガスこんろ	P3635AOWHV(PK D-N34WV)	都市ガス	火災	約3年	こんろ内から出火し元栓を閉めて消火した。本体からガス漏れ有との見解。 器具内に、煮零れや猫の糞尿と思われるものが大量に堆積し、使用2~3年とは思えない程、器具内下部が、ガス入口接手を含め著しく腐食している。 ガス臭に気付き火を消そうと点火ボタンを押した(火が着いてない状態で)ことによりスパーク又は着火したコンロの火が漏れたガスに引火した。 消防から部屋内に4~5匹くらいの猫がいて、コンロで糞尿をするという情報があった。	(調査中)	継続監視
2022/10/28	富山県	ガスこんろ	IC-S37BM-L	LPガス	火災	約1年	市営住宅1階の台所でグリルで塩鯉を焼いていたが、焼いていることを忘れて外出、近所の方が煙に気づき消防署へ連絡した。合同調査の結果、グリル庫内で発火し、コンロ下に置かれていた段ボールに引火したものと推定され、発生原因はグリルでの調理を忘れて点火状態で外出、グリルのお手入れ不足、及びコンロ下に段ボールを置いていた誤使用によるものと判断した。	(製品に起因しない)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2022/10/11	神奈川県	ガスこんろ	JT-610WV-60GJ	LPガス	火災	約3年	やかんに火をかけ、洗濯物を干すためその場をはなれた10分後、部屋が煙たいので確認したらコンロから火が出ていた。 グリルを間違えて点火し、尚且つ、グリル内に大量に堆積した油汚れに引火して火災になったという結論に至りました。	(誤使用)	継続監視

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式	ガス種	事故内容	製品の 使用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2022/10/06	神奈川県	ガスこんろ	PA-A95WCH-L	LPガス	火災	約3年	消化後すぐに再点火したこと、アルミ箔をかぶせた等により、グリル庫内に残っていた油脂類が発火し、調理物も発火したものと考えられる。二度焼き、アルミ箔被せにより食材が発火した。調査途中。	(調査中)	継続監視
2022/10/06	東京都	ガスこんろ	IC-S37DX-L	都市ガス	火災	約5年	前日にボタン軸交換を行った。ボタン軸交換後に火災が発生。左コンロボタン軸部より出火。拡大被害はなし。ボタン軸交換作業時の作業ミス。乗り上げたのか、ビス締め不足なのか、検証中。	(調査中)	継続監視
2022/09/28	千葉県	ガスこんろ	TN70WV60C	都市ガス	火災	約5年	左コンロ・グリル使用中に、左コンロ調節レバーが焼損した。修理時にボタン軸がダイキャストに乗り上げたまま締め付けられ、ガスが漏れ、グリルの火から引火した。	(調査中)	継続監視
2022/07/29	愛知県	ガスこんろ	IC-365WA-R	LPガス	火災	約5年	貸事務所において、人が不在時にコンロの左壁や天井付近が焼損。消防の確認によると、左コンロの点火ボタンが押されており点火確認ランプが点いていた。事務所には犬がおり、コンロの上に犬のエサが乗っている皿が置いてあった。消防は、犬がエサを食べようとして前足で左コンロの点火ボタンを押して点火し、こんろ上に置いてあったプラスチックの容器が燃え、火災となったと判断した。	(製品に起因しない)	消防の見解より製品に起因しないと判断。ホームページの注意喚起にて対応。
2022/07/27	兵庫県	ガスこんろ	IC-80BE7-R	都市ガス	火災	約8年	共同住宅の一室で火災があり、火元の部屋が全焼した。台所付近が燃えており特にコンロの周辺がよく燃えている。アメリカ人夫妻+猫2匹。外出中の火災で猫2匹が死亡した。消防は、猫がエサを食べようとして前足で左コンロの点火ボタンをおしたのではないかと考えているが特定には至っていない。	(原因不明)	継続監視
2022/06/10	滋賀県	ガスこんろ	PA-38P-1R	LPガス	火災 死亡 負傷	約11年	木造2階建て住宅が全焼し、1名負傷 1名死亡した。火災発生箇所近くにコンロがあった。合同鑑識を行ったが、左コンロの点滅器が溶融し使用状況が判定出来ず、製品に起因するか否かを含め、原因の特定ができなかった。	(原因不明)	継続監視
2022/4/18	福岡県	ガスこんろ	IC-800F-L	都市ガス	火災	約9年	グリルで肉をやっていたところグリルより発火。天ぶら時グリル受皿を油切りに利用していた。発火時グリルは使用していないとの証言がある。グリルの誤使用及び手入れ不足に加え、意図せず誤点火したものと思われる。	(製品に起因しない)	取説における注意喚起にて対応。

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式	ガス種	事故内容	製品の 使用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2022/02/26	長野県	ガスこんろ	PA-E18F	LPガス	火災・重傷	約5年	アパートの一室で爆発事故があり、現場に当社製の1口コンロがあった。製品を確認したところ、ガス漏れや異常は無く、製品に起因する事故と判断した。	(製品に起因しない)	消防の見解より製品に起因しないと判断。こんろ以外の原因のため特に対応しない。
2021/12/17	福島県	ガスこんろ	PA-340WA-2L	LPガス	火災	約8年	木造2階建ての5軒棟続きの住宅から出火し、住宅が全焼、1名が重傷を負った。消防は、調査を実施したが焼損が激しく、使用立証・製品起因の有無を含め原因特定できなかった。	(原因不明)	消防の見解より製品に起因しないと判断。こんろ以外の原因のため特に対応しない。
2021/10/25	香川県	ガスこんろ	PA-69B-R	LPガス	火災	約8年	住宅が全焼する火災が発生し高齢の女性1名が亡くなった。消防は、「死因は着衣着火によるものであるが、着火源の特定には至らなかった。出火原因は不明」として調査を終了した。	(原因不明)	取説における注意喚起にて対応。
2021/9/26	三重県	ガスこんろ	IC-350CBF	LPガス	火災	約11年	倉庫(離れ)内に設置されていたこんろとその周辺が焼損する火災が発生した。消防は消し忘れとこんろの上に可燃物が置かれたために発生したもので製品に起因したものではないと判断した。	不注意(消し忘れ、可燃物近接)	取説における注意喚起にて対応。
2021/04/18	福岡県	ガスこんろ	IC-N30B-R	LPガス	火災	約5年	出火元の住宅及び隣接する住宅の計2棟が全焼する火災が発生した。消防は、ガスゴム管から漏れたガスがこんろの炎によって引火した可能性が高く、製品に起因した火災ではなかったとの見解で調査を終了した。	(製品に起因しない)	取説における注意喚起にて対応。
2021/03/27	静岡県	ガスこんろ	PA-E18F	都市ガス	火災	不明	飲食店の営業終了後、当該製品とその周辺が焼損する火災が発生した。消防及び当社は調理油が入ったフライパンが置かれこんろが燃焼状態であったため、調理油が発火し火災に至ったものと推定した。	(不注意)	取説における注意喚起にて対応。
2021/02/21	東京都	ガスこんろ	IC-800B-R	都市ガス	火災	約10年	グリルを使用中に当該製品付近から出火し、当該製品、ガス用ゴム管、壁面が焼損した。グリルに食材を入れず、グリル水入れ皿にも水を入れず、更にグリル排気口をアルミ箔で覆った状態でグリルを使用していたため、製品後方にあったガス用ゴム管が熱損してガスが漏れ、漏れたガスに引火したものと推定し、製品に起因した事故ではないと判断した。	(誤使用)	取説における注意喚起にて対応。

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式	ガス種	事故内容	製品の 使用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2021/01/16	大阪府	ガスこんろ	IC-3300F	都市ガス	火災	約20年	当該製品とその周辺の壁が焼損し、1名が気道熱傷を負う火災が発生した。当該製品周辺に可燃物を置いた状態でこんろを燃焼させたことから、可燃物に着火し火災となったものと推定した。	(製品に起因しない)	取説における注意喚起にて対応。
2021/01/14	沖縄県	ガスこんろ	IC-800F-L	LPガス	火災	約8年	当該製品を使用中にグリル排気口付近から炎が出た。消防は当該製品周辺を囲っていた油はねガードに付着した油が着火したもので、製品に起因した火災ではなかったと判断した。	(製品に起因しない)	取説における注意喚起にて対応。
2020/12/20	東京都	ガスこんろ	IC-800F-L	都市ガス	火災	約8年	当該製品及びその周辺が焼損する火災が発生した。ゴトクの上に融けた樹脂が付着していたことから、消防はゴトクの上にあった樹脂製品がこんろの炎によって燃えたことが原因であり、製品に起因した事故ではないと判断した。	(製品に起因しない)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2020/11/29	愛知県	ガスこんろ	IC-330SB-R	LPガス	火災	約7年	住宅から出火し、当該住宅が全焼、隣接する3棟が部分焼となり、1名が意識不明の重体となる火災があった。消防は、当該製品の関与を含め火災の発生原因を調査中。	(調査中)	継続監視
2020/11/06	宮崎県	ガスこんろ	IC-N86KB-L	LPガス	火災	約3年	当該製品及びその周辺が焼損する火災が発生した。、消防は何らかの要因でこんろが燃焼し、製品周辺にあった書類がこんろの炎によって燃えたことが原因であり、製品に起因した事故ではないと判断した。	(製品に起因しない)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2020/07/07	神奈川県	ガスこんろ	PD-N60WV-60CD	都市ガス	火災	約2年	市販のグリル容器に少量の油を入れグリルで蓋をしない状態で予熱をしている最中にグリル庫内で発火した。グリル容器はメーカー指定のものを蓋をして使用するよう取扱説明書等で注意喚起をしており、誤使用によって発火したものと判断した。	(誤使用)	取説による注意喚起にて対応。
2020/06/18	静岡県	ガスこんろ	IC-E600F-L	LPガス	火災	約15年	家人が外出中に当該製品が関与した火災があった。消防・当社にて合同調査を行った。器具栓のボタン軸部分が右こんろ、グリル共に押され燃焼状態であったことと鍋の中と製品の状態から、こんろを消すつもりでグリルの操作ボタンを間違えて押したため、右こんろが燃焼を続け、火災に至ったものと推定した。	(誤操作)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2020/02/18	埼玉県	ガスこんろ	PA-91WCR-L	LPガス	火災	約7年	一人住みの住宅で家人が外出中に発火し、住宅及び小屋が全焼、その他2棟が部分焼となった。人的被害は無かった。消防は火災発生当時当該製品は不使用の状態であり、火災に関与していないと判断した。	(製品に起因しない)	ホームページに事例掲示にて対応。
2019/12/12	石川県	ガスこんろ	IC-N99H-R	LPガス	火災	約3年	調理中約30分後に当該製品付近から出火した。当該製品の右側、グリル部が焼損した。人的被害、拡大被害はなかった。 こんろの炎に可燃物が着火、若しくはグリル発火等によりこんろ右後方のゴムホースを焼損させ、漏れたガスに引火、被害が拡大したものと推定した。	(製品に起因しない)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式	ガス種	事故内容	製品の 使用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2019/11/27	東京都	ガスこんろ	JT-611WV-60CV	都市ガス	火災	約1年	アジを焼いていたところグリル庫内から発火した。グリルを燃焼中に受け皿に溜まった油脂等が発火したのではないかと推定した。	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2019/11/20	北海道	ガスこんろ	PD-DR301WFA-L	LPガス	火災 死亡	約17年	木造2階建て住宅から出火、1階の居間の一部が焼損し1名が亡くなった。消防は、こんろの炎が被害者の着衣に燃え移り(着衣着火)、被害者が居間で倒れ火災が発生したものとして、製品に起因した事故ではなかったとして調査を終了した。	(製品に起因しない)	ホームページに事例掲示にて対応。
2019/11/15	新潟県	ガスこんろ	IC-330SB-R	都市ガス	火災	約7年	当該製品、ガスゴム管、壁が焼損する火災が発生した。こんろの天板上にアルミ箔シートが敷かれていたこと、バーナー炎口の詰まりがあったことから異常燃焼が発生し、機器内部に溜まった油分が燃え、火災に至ったと推定した。	(製品に起因しない)	ホームページに事例掲示にて対応。
2019/10/19	福島県	ガスこんろ	PA-N41B-L	LPガス	火災 死亡	約2年	「住宅1棟と小屋2棟が全焼、2名が亡くなった。の遺体が見つかった。消防は、こんろの消し忘れが原因と推定し調査を終了した。	(消し忘れ)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2019/09/10	東京都	ガスこんろ	IC-N86B-L	都市ガス	火災 死亡	約2年	集合住宅の一室で火災があり、1名が亡くなった。消防と合同調査を行い、製品からの発火はなく外部からの炎によってこんろが焼損したものであり、製品に起因した事故では無いと判断した。	(製品に起因しない)	ホームページに事例掲示にて対応。
2019/08/21	群馬県	ガスこんろ	IC-800B-R	都市ガス	火災	不明	戸建住宅より出火、当該住宅が全焼し、2棟が類焼した。人的被害は無かった。消防は火元と考えられるもののひとつとして当該製品を調査した。消防は出火原因を特定せず、建物から出火したものとして調査結果を終了した。	(原因不明)	ホームページに事例掲示にて対応。
2019/05/20	静岡県	ガスこんろ	TN52WV60C	都市ガス	火災	約10年	外出中に出火し、台所と当該製品が焼損する火災が発生した。消防は、製品に異常は無く、製品に起因した火災では無かったと推定した。	(製品に起因しない)	ホームページに事例掲示にて対応。
2019/05/12	山口県	ガスこんろ	IC-70BE6-R	LPガス	火災	約9年	住宅が全焼する火災があった。当該製品内部からの発火の痕跡はないものの焼損が激しく、原因の特定にいたらなかった。	(原因不明)	ホームページに事例掲示にて対応。

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式	ガス種	事故内容	製品の 使用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2019/05/03	鳥取県	ガスこんろ	PA-SE600-L	都市ガス	火災	約12年	こんろ及び後方の壁面の一部を焼損した。最後にこんろを使用したのが火災発生の前日の朝との証言があった。当該製品の焼損が激しく原因の特定に至らなかった。	(原因不明)	ホームページに事例掲示にて対応。
2019/04/20	埼玉県	ガスこんろ	IC-460HB-1L	都市ガス	火災	約16年	右こんろを使用中に、グリル排気口部分より出火した。グリル排気口付近や製品内部のグリル排気口付近に付着、溜まった油脂が発火したものであり製品に起因した事故では無かったと推定した。	(製品に起因しない)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2019/04/01	秋田県	ガスこんろ	PA-N39P-L	LPガス	火災	不明	戸建住宅の台所から出火し、住宅が半焼、1名が亡くなった。消防が調査し、製品に異常が無かったとの事であったが、詳細については情報を開示していただけなかった。	(製品に起因しない)	ホームページに事例掲示にて対応。
2019/03/26	千葉県	ガスこんろ	TN52AV75C-3	都市ガス	火災	約9年	当該製品のグリル部から発火し、毀損した。お手入れ不足によりグリル庫内に溜まっていた油脂、食材かすが発火した事が原因であり、製品に起因した事故ではないと推定した。	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2019/02/22	岩手県	ガスこんろ	PD-N46WV-60C	都市ガス	火災	約5年	こんろでおでんを温めていたところ来客がありその場を離れたところ出火し、住宅が全焼した。使用者はこんろの火を消したとの証言があったが、当該製品が既に廃却され調査をすることが出来ず、原因が不明。	(原因不明)	ホームページに事例掲示にて対応。
2019/02/05	東京都	ガスこんろ	IC-4800CB	都市ガス	火災	約11年	こんろを使用中に、ガスゴム管とその周辺を焼損した。消防はガスゴム管の劣化により、ガスゴム管からガスが漏れ引火したものと判断した。	(製品に起因しない)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2018/12/22	群馬県	ガスこんろ	IC-800F-1L	都市ガス	火災	約5年	深夜に住宅が全焼する火災があった。こんろを消し忘れたとの証言があり、消防は製品に起因した火災では無かったと判断した。	(製品に起因しない)	ホームページに事例掲示にて対応。
2018/12/21	北海道	ガスこんろ	PA-N41B-R	LPガス	火災	約2年	こんろ左側から出火し台所が焼損した。こんろが点火状態にあり後方に置いてあった鍋の取っ手が融けていた。取っ手が燃えたことでガスホースが焼損しガスが漏れ延焼していったと推定した。	(製品に起因しない)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式	ガス種	事故内容	製品の 使用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2018/11/18	東京都	ガスこんろ	IC-SE300B-R	都市ガス	火災	約10年	こんろを使用中こんろの後から炎が出てガスホースが燃えた。 消防へ調査結果を確認したが製品に起因するかどうかをふくめ情報が開示されない、また当該製品が既に廃棄されたため、調査不能となった。	(原因不明)	ホームページに事例掲示にて対応。
2018/10/31	神奈川県	ガスこんろ	IC-E600CP-1L	LPガス	火災	約13年	こんろ使用后消火し、ガスの元栓も締めたが、しばらくして発火し火災となった。こんろに着しく多く付着した油脂若しくは製品の下の油よこれに引火し、燃え広がったものと推定した。	(不注意)	取説・ホームページ等における注意喚起にて対応。
2018/07/11	神奈川県	ガスこんろ	PKD-351-L	都市ガス	火災	約16年	こんろ内部から火が出た。 こんろの煮こぼれ等が機器内部へ繰り返し侵入したことでガス配管が腐食しガスが漏れ、調理中の火によって漏れたガスが引火したと推定した。	(維持管理の不備)	ホームページの注意喚起にて対応。
2018/05/14	千葉県	ガスこんろ	IC-800F-1L	LPガス	火災	約5年	調理後、空のフライパンを点火したままにしてしまい、こんろ奥の壁とこんろ上部の棚が燃えた。ガスゴム管のこんろへの装着が不十分だったことより、漏れたガスに引火したと推定した。	(設置の不備)	ホームページの注意喚起にて対応。
2018/04/26	宮崎県	ガスこんろ	不明	LPガス	火災	不明	住宅及び隣接する倉庫を全焼した。火災現場に器種名は不明であるものの弊社製のこんろがあった。 焼損が激しく原因を特定することはできなかった。	(原因不明)	ホームページに事例掲示にて対応。
2018/04/12	東京都	ガスこんろ	TN55WV60CB	都市ガス	火災	約5年	フライパンで冷凍春巻きを天ぷら調理中、ボンとフライパンから火が上がリ、レンジフードを焦がした。消防は、調理油の中に入れた冷凍春巻きの水分の沸騰により調理油が飛び散りこんろの火から引火し炎が上がったもので製品に不具合によるものではないと判断した。	(製品に起因しない)	ホームページに事例掲示にて対応。
2018/01/03	北海道	ガスこんろ	PA-N39P	LPガス	火災	約3年	鍋を火にかけてそのままその場を離れた。30分程後にこんろを見に行ったら出火しており初期消火できず、被害者宅及び片側隣家が全焼、もう片側の隣家も半焼した。 周辺の可燃物に引火したのではないかと推定した。	(消し忘れ)	ホームページの注意喚起にて対応。
2017/12/09	富山県	ガスこんろ	PA-E600CP 又はその類似製品	都市ガス	火災	約10年	木造二階建住宅を全焼し、周辺の住宅3棟を炊いた。 1階の台所が火元とみられ、台所にガスこんろがあった。 調理中にこんろ周辺のなんらかの可燃物に引火し延焼したと推定されるが、焼損が著しく原因を特定することはできなかった。	(原因不明)	-

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式	ガス種	事故内容	製品の 使用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2017/04/24	岡山県	ガス炊飯器	PR-6DSS	都市ガス	火災	約12年	炊飯時、消火せずお米が焦げ煙が出た。消火する時点でレバーが戻らない何らかの外的要因があったものと推定されるが、外的要因がなんであったかを特定することはできなかった。	(原因不明)	-
2017/04/19	大阪府	ガスこんろ	IC-K690B-1R	都市ガス	火災	約7年	グリルで調理中、操作ボタン付近から出火した。こんろ下に敷かれたアルミマットに溜まった油脂が発火した可能性が考えられたが、原因を特定することはできなかった。	(原因不明)	-
2017/01/20	埼玉県	ガスこんろ	IC-320SF-R	LPガス	火災による 死亡	約8年	マンションの台所から出火し、台所が焼けた。一人暮らしの住人が、搬送先の病院で死亡した。消防より原因については教えることができないが、製品に起因する火災ではないと伺った。	(製品に起因しない)	消防の見解より製品に起因しないと判断。こんろ以外の原因のため特に対応しない。
2017/01/02	徳島県	ガスこんろ	IC-700B-R	LPガス	火災	約7年	一人暮らしの女性宅で外出した留守中に出火し、部屋を焼損した。猫が点火ボタンにふれて点火し、周辺にあった可燃物に引火したと推定したが、原因の特定はできなかった。	(原因不明)	原因の特定はできなかったが、ペットによる意図しない点火の可能性については、ホームページの注意喚起にて対応。
2015/08/24	長野県	ガスこんろ	PA-SE600-R	LPガス	火災	約9年	当該製品を使用中に火災が発生し、住宅が全焼した。消防は、使用者が調理中にその場を離れたことにより火災になったもので、製品に起因するものではないとして調査を終了した。	(製品に起因しない)	消防の見解より製品に起因しないと判断。ホームページの注意喚起にて対応。
2015/07/06	東京都	ガスこんろ	IC-E600-GP-R	都市ガス	火災	約11年	当該製品が関与した火災が発生した。消防は、こんろを使用しようとして間違えてグリルを点火させたこと、グリル排気口カバーの排気通路部が塞がれていたことにより周辺可燃物に着火し火災に至ったもので、製品に起因したものではないとして調査を終了した。	(製品に起因しない)	消防の見解より製品に起因しないと判断。ホームページの注意喚起にて対応。
2015/04/23	東京都	ガスこんろ	T21E-1	都市ガス	火災	約4年	当該製品を使用中に操作つまみ部に火が付き、当該製品の一部分が焼損した。修理時に部品の組み付けの不備があった。	(修理時の不備)	類似事例を確認した結果、同様の事例がなかったことにより、多発性はなかったと判断した。
2014/06/16	熊本県	ガスこんろ	IC-3100CF	都市ガス	火災	不明	当該製品と周辺にあったガスホース、換気扇、壁等を焼損する火災があった。消防、警察および製品評価技術基盤機構は、原因の特定に至らず調査を終了した。	(原因不明)	消防の見解は原因不明であるが、調査内容より製品に起因した可能性は低いと判断。ホームページに事例掲示にて対応。
2014/03/15	山口県	ガスこんろ	IC-KN690F-L	都市ガス	火災	不明	当該製品で魚を調理中に火災があり、当該製品が焼損し、集合住宅の一室を全焼した。消防は、使用者の取り扱いの問題であり、製品に問題がなかったとして調査を終了した。	(製品に起因しない)	消防の調査結果より製品に起因しないと判断。ホームページの事例掲載にて対応。

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式	ガス種	事故内容	製品の 使用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2013/07/04	香川県	ガスこんろ	IC-E600CP-R	LPガス	火災	不明	住宅2棟が全焼、3棟が半焼し、一名が死亡、三名が軽傷を負う火災があった。消防は、天ぷら調理をしていて、火を消し忘れた使用者の不注意が原因として調査を終了した。	(不注意)	使用者の不注意であり製品に起因しないと判断。ホームページの注意喚起にて対応。
2012/11/08	静岡県	ガスこんろ	PD-1EH-2	都市ガス	火災	不明	当該製品を使用後、当該製品から出火する火災が発生し、製品及び周辺を焼損した。こんろには煮こぼれが燃えたと思われる炭化物が堆積していた。消防は、火災発生の原因は不明として、調査を終了した。	(原因不明)	ホームページに事例掲示にて対応。
2012/09/27	大阪府	ガス炊飯器 (業務用)	PR-4200S-1	都市ガス	感電	7日	当該製品に接触した際に感電し、その拍子に近くの厨房設備で体を打った。保温用電気ヒーターの接続部の保護チューブの絶縁不良が原因と推定した。	(組立時の不備)	発生以降、同類事故の発生の有無について継続的に監視してきたが、同類の事故の発生がないことから、多発の可能性は少ないと判断。ホームページに事例掲載にて対応。
2012/09/20	千葉県	ガスこんろ	IC-N800V-R	LPガス	火災	不明	住宅1棟を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。消防は、火災の原因等の特定ができず調査を終了した。	(原因不明)	消防の見解は原因不明であるが、調査内容より製品に起因した可能性は低いと判断。ホームページに事例掲示にて対応。
2012/04/07	愛知県	ガスこんろ	型式不明	LPガス	火災	不明	当該製品を使用中、長屋の二軒を全焼する火災が発生した。警察および消防は、使用者の証言が不明確であり、焼損も激しいことから、ガスこんろに起因したどうかも含め、火災の原因を特定することが出来ず、調査を終了した。	(原因不明)	消防の見解は原因不明であるが、調査内容より製品に起因した可能性は低いと判断。ホームページに事例掲示にて対応。
2012/03/28	石川県	ガスこんろ	PA-3200CMまたは CMF	LPガス	火災	不明	木造二階建て住宅を全焼する火災が発生した。消防は、火災の原因については不明として調査を終了した。	(原因不明)	消防の見解は原因不明であるが、調査内容より製品に起因した可能性は低いと判断。ホームページに事例掲示にて対応。
2012/03/05	香川県	ガスこんろ	IC-E600F	LPガス	火災	不明	木造二階建て住宅が全焼する火災が発生した。消防は、こんろの輻射熱で壁が発火し火災に至り、こんろに原因はないとして、当社に対し指導・指示はなかった。	(設置の不備)	消防の見解により製品に起因しないと判断。ホームページに事例掲載にて対応。
2011/12/21	宮崎県	ガスこんろ	PA-N308WG-1R	LPガス	火災	6ヶ月	住宅を全焼する火災が発生した。警察は、こんろの使用状態も不明のため、原因の特定には至らなかった。	(原因不明)	原因不明であり、多発性もないと判断。ホームページに事例掲示にて対応。
2011/05/19	長崎県	ガスこんろ	型式不明	LPガス	火災	不明	木造二階建て住宅が全焼する火災が発生した。当該機器を調査したが、焼損が激しく発火に至る原因の特定には至らなかった。消防は原因不明として調査を終了した。	(原因不明)	原因不明であり、多発性もないと判断。ホームページに事例掲示にて対応。

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式	ガス種	事故内容	製品の 使用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2011/02/16	神奈川県	ガスこんろ	PKM-E204B-R	都市ガス	火災 (1名死亡)	6年4ヶ月	店舗兼住宅から出火し、住宅3棟を全焼する火災が発生した。店舗のコンロで芋を揚げていた。当初、使用者がこんろを消した後に発火したとの供述であったが消防は、発火後に火を消したと結論付け、使用者の不注意が原因であり当該機器に問題はなく機器に起因しないとして調査を終了した。	(不注意)	消防の見解により使用者の不注意であり機器に起因しないと判断。ホームページに事例掲載にて対応。
2010/12/22	兵庫県	ガスこんろ	PA-2200CE	LPガス	火災	不明	使用者が当該機器の右強火力こんろで水炊き鍋料理をしていたところ、沸騰して10分後にこんろ付近から出火した。受け皿には、使用を禁止しているアルミ箔製カバーが敷かれ、その上に煮こぼれが溜まっていた、またゴトクが腐食していた。消防は、火災の原因は不明として調査を終了した。	(原因不明)	原因不明であり、多発性もないと判断。ホームページに事例掲示にて対応。
2010/09/22	岐阜県	ガスこんろ	IC-K310SB-R	都市ガス	火傷	6ヶ月	当該機器で卵焼き器を使用している時に、使用者の衣服の右袖に火が付いて火傷をした。当該機器を検証したが不具合、異常は見られなかった。当該機器は異常過熱防止装置が付いており加熱中でも火力を一旦弱くする機能が付いていることなどをご案内して使用者にご了解を頂いた。	(製品に起因しない)	取扱説明書や製品同梱チラシによる注意喚起を行うとともに、ホームページにも事例を掲示。
2010/08/20	埼玉県	ガスこんろ	IC-700B-R	LPガス	火災	不明	台所の一部を焼く火災が発生し、出火現場に当該機器があった。消防は、出火元不明だが、当該機器が起因する事故でないとの見解で調査を終了した。	(製品に起因しない)	消防の見解により、機器に起因しないと判断。ホームページに事例掲載にて対応。
2010/02/17	大阪府	ガスこんろ	PKS-408	LPガス	火災	不明	住宅が全焼する火災が発生した。消防は、当該機器の不具合が原因ではないとした。火元は台所付近と推定するが、原因不明で調査を終了した。	(原因不明)	nite・消防と当社の検証結果及び、消防の火元が特定できなく原因不明であるが、機器の不具合が原因ではなく機器に起因しないと判断。ホームページに事例掲載にて対応。
2010/01/27	北海道	ガスこんろ	PA-38P-L	LPガス	火災 (2名死亡)	3ヶ月	住宅が全焼する火災が発生した。火災現場に当該機器があった。消防は、火元は台所付近と見ているが、家屋の損傷が激しく火元が特定できず原因不明として調査を終了した。	(原因不明)	消防の見解により機器に起因しないと判断。ホームページに事例掲載にて対応。
2009/10/29	茨城県	ガスこんろ	型式不明	LPガス	火災	9年7ヶ月	点火操作を繰り返しているうちに漏洩したガスに引火し、周囲の可燃物に火が移り火災となった。消防は、使用上の不注意と初期対応の不足が原因として調査を終了した。	(不注意)	消防の見解により使用者の不注意であり、機器に起因しないと判断。ホームページに注意喚起にて対応。

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式	ガス種	事故内容	製品の 使用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2009/03/02	石川県	ガスこんろ	IC-KN690F-R	LPガス	火災	4ヶ月	揚げ物調理中に火災が発生した。nite・消防と弊社で合同調査した結果、原因の特定に至らなかった。	(原因不明)	発生以降2年間、継続的に監視したが同類の事故の発生がないこと、及び使用者が揚げ物調理中にその場を離れた事実もあることから、再発の可能性は少ないと判断。ホームページに事例掲載にて対応。
2009/01/21	福岡県	ガスこんろ	PA-E22CF-R	LPガス	火災	不明	住宅を全焼する火災が発生した。消防によると、台所が火元とみられるが、原因不明として調査を終了した。	(原因不明)	火元の特定ができず、原因不明。ホームページに事例掲示にて対応。
2008/11/16	静岡県	ガスこんろ	型式不明	LPガス	火災	不明	夕食の準備中に外出していたところ、出火したとのこと。消防は、調理油過熱防止装置の付いていない側のこんろで天ぷら調理中の消し忘れが原因で、当該機器に起因しないとのことと調査を終了した。	(不注意)	消防の見解により使用者の不注意であり機器に起因しないと判断。製品事故ではないため、ホームページに注意喚起にて対応。
2008/07/12	神奈川県	ガスこんろ	IC-4800F	都市ガス	火災	不明	調理油過熱防止装置のついていない当該機器で天ぷら調理中、火を消し忘れ、家屋が全焼した。消防は、使用者の消し忘れが原因との見解で調査を終了した。	(不注意)	自動消火装置のついていないこんろで調理中に消し忘れしたことによる。製品事故ではないため、ホームページに注意喚起にて対応。
2008/04/09	岡山県	ガスこんろ	PA-DS35GA-L	LPガス	火災	1年	使用者が、当該機器の右側コンロ(調理油加熱防止装置付)で魚を煮込み、また、グリルを使用中にその場を離れていたところ、当該機器のツマミ付近から発火しており消火器で消したとの事。消防によると、当該機器には起因しないとの見解で調査を終了した。	(製品に起因しない)	機器に起因するものではないため、ホームページに注意喚起にて対応。
2007/11/21	島根県	ガスこんろ	IC-E601F-L	LPガス	火災	3年	使用者によると、当該機器にてやかんでお湯を沸かしていたところ爆発し、こんろの天板がはずれ、ごとくが床に落ちていた。又、部屋の窓ガラスが割れたとのこと。弊社で当該機器を調査した結果、機器の破損は爆発によるものではなく、外部(機器上方)からの圧力によるものであるとの判断をし、第三者機関及び消防からも別の判断は示されないまま調査を終了した。	(原因不明)	事故の事実が確認できず、特に対応しない。

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式	ガス種	事故内容	製品の 使用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2007/11/01	三重県	ガスこんろ	MG-133CF	LPガス	火災	5年	当該機器のセンサー側こんろの上に網を置いて魚を焼いていたところ発火した。消防は使用者がこんろの上で魚を焼いている際に、火が着いた魚のひれ等が器具の下に落ち、器具下に敷かれていたアルミマット上に溜まっていた油や落ちていた食材に引火し燃え広がったという見解で調査を終了した。	(不注意)	機器に起因するものではないため、ホームページに注意喚起にて対応。
2007/10/06	福岡県	ガスこんろ	IC-DR37SBC-R	LPガス	火災	不明	2階建て延べ約100平方メートルを全焼し、1名が一酸化炭素中毒による窒息死。警察によると、台所付近からの出火で、そこに当該機器があったとの事。また、当該機器は焼損が激しく、警察は火元不明のまま調査を終了した。	(原因不明)	火元の特定ができず、原因不明。ホームページに事例掲示にて対応。
2007/09/22	愛知県	ガスこんろ	PA-23F	都市ガス	火災	不明	当該機器(調理油過熱防止装置(センサー)無)で揚げ物を調理中、その場を離れ戻ったところ、こんろの後方から火が出ており、ガス栓、ゴム管、当該機器及び壁面の一部等を焼損した。消防は、こんろの火が何らかの原因でガスコードを熱した為、ガスが漏洩し、こんろの火が着火したのが原因で、製品に不備は無かったとして調査を終了した。	(設置の不備)	自動消火装置のついていないこんろで調理中にその場を離れたことによる。製品事故ではないため、ホームページに注意喚起にて対応。
2007/09/10	神奈川県	ガスこんろ	IC-3300BF-2L	LPガス	火災	不明	当該機器から炎が上がり、使用者が水をかけて消火した。機器の下には新聞紙が敷かれていた。消防は、何らかの原因で点火装置付近から出火し、延焼したのではないかと推定をしているが、機器が燃えきっている為、原因の特定はできず調査を終了した。	(不注意)	機器の下に可燃物を敷くという不注意であるため、ホームページに注意喚起にて対応。
2007/06/30	広島県	ガスこんろ	IC-E600CP-L	LPガス	火災	1年	当該機器の下に敷いてあったダンボールが発火した。消防と弊社の現場立会調査の結果、当該機器は焼損が激しくガスの漏洩の有無や点火状態の判別ができなかった。消防は、原因が特定できず調査を終了した。	(原因不明)	機器の下に可燃物を敷くという不注意と考えられるため、ホームページに注意喚起にて対応。
2007/05/14	宮城県	ガスこんろ	IC-M680F-R	LPガス	火災	不明	住宅から出火して、同住宅と隣接するふる場、物置を全焼した。消防の調査結果では、原因は、使用者が当該機器で湯を沸かしたまま外出したことであり、引火については、当該機器の後方10～20cmのところにベニヤ製の壁があり、それに低温着火したとの事。尚、弊社の取扱説明書では、周囲に木製などの可燃性の壁がある場合は、15cm以上の離隔距離をとる様に注意喚起している。	(設置の不備)	こんろの消し忘れと機器と可燃性の壁との離隔距離が法規を満たしていなかったのが原因であり、機器の不具合によって生じた事故でないことから、ホームページに注意喚起にて対応。

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式	ガス種	事故内容	製品の 使用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2007/05/09	新潟県	ガスこんろ	PKD-36CGR	都市ガス	ボヤ	7年	グリルの消し忘れにより、調理中の魚の油に火が引火し、出火（当該機器は、グリル火災防止装置が装備されていない）。消防は、グリルの消し忘れとして調査を終了した。	(不注意)	グリルの火の消し忘れによる火災であることから、製品事故でないと判断。したがって、ホームページに注意喚起にて対応。
2007/04/30	千葉県	ガスこんろ	IC-E605NF-L	LPガス	ボヤ	不明	こんろ後方間近にあった消臭剤に、使用中のこんろの火が引火し、炎があがってガス栓が焦げた。消防は、当該機器には問題がないとして調査を終了した。	(不注意)	引火物を機器の間近に置いたのが原因であり、機器の不具合によって生じた事故でないことから、ホームページに注意喚起にて対応。
2007/04/30	北海道	ガスこんろ	不明	LPガス	火災	不明	センサー無こんろで天ぷら鍋を掛けたまま消し忘れて、鍋が過熱され出火	(不注意)	天ぷら鍋を自動消火装置のついていないガスコンロにかけたまま、その場を離れ、火災が発生した事故のため、製品事故でないと判断。したがって、ホームページに注意喚起にて対応。
2007/04/18	京都府	ガスこんろ	PA-3100CF (PH-507B)	都市ガス	ボヤ	不明	消防の見解は、湯沸器への接続ゴム管の亀裂部から漏れ出したガスにこんろの火が引火。	(維持管理の不備)	ガスホースからのガス漏洩で、機器に起因しないため、ホームページにて事例を掲示し注意喚起にて対応。
2007/04/17	愛知県	ガスこんろ	PD-GED700W-R	不明	重傷の可能性が有る	1年6ヶ月	グリル排気口より器具内に手を入れて掃除中、指を裂傷	(不注意)	通常の使用では手に触れない部位であり、多発性がないと判断。尚、仮に触れた場合を想定して受傷部位が内側に反らないようにアルミテープで固定するように設計的に対応済。
2007/04/09	埼玉県	ガスこんろ	IC-4801F	都市ガス	ボヤ	不明	消防の見解は、可燃物であるガスホースを器具の下に巻いてあるという誤使用。	(設置の不備)	ガスホースを機器の下に設置するという誤使用であるため、ホームページに注意喚起にて対応。
2007/03/23	高知県	ガス炊飯器	PR-200DF	LPガス	火災	不明	点火スイッチを1～2回操作して点火したところ、炊飯器付近から大きな炎が出た。	(原因不明)	消防の調査が原因不明で終了しており、多発性の可能性も無いと判断。ホームページに事例掲示にて対応。
2007/03/01	広島県	ガスこんろ	IC-E700CF-1L	都市ガス	ボヤ	2年8ヶ月	消防・ガス事業者によると、グリルの消し忘れによりグリル中の魚に着火し、ゴム管等を焼損して火災に至った。グリル内には焦げた魚3匹残っていたとのこと。	(不注意)	グリルの火の消し忘れによる火災であることから、製品事故でないと判断。したがって、ホームページに注意喚起にて対応。

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式	ガス種	事故内容	製品の 使用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2007/02/08	岡山県	ガスこんろ	不明	LPガス	火災	不明	漏れていたガスに引火して爆発炎上	(原因不明)	原因不明であり、多発性もないと判断。ホームページに事例揭示にて対応。
2006/12/21	埼玉県	ガスこんろ	IC-S86F	都市ガス	ポヤ	不明	こんろによる引火(下に可燃物)	(設置の不備)	機器に起因するものではないため、ホームページに注意喚起にて対応。
2006/12/18	大阪府	ガスこんろ	PKM-E504B	都市ガス	ポヤ	不明	不明	(製品に起因しない)	機器の異常は認められなかった。ホームページに事例揭示にて対応。
2006/12/14	埼玉県	ガスこんろ	PD-37KWFY	都市ガス	ポヤ	不明	予備栓より引火	(製品に起因しない)	機器の異常は認められなかった。ホームページに事例揭示にて対応。
2006/10/01	青森県	ガスこんろ	IC-E600GP	LPガス	ポヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	-
2006/09/03	香川県	ガスこんろ	PA-300OMF	不明	ポヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	-
2006/07/25	静岡県	ガスこんろ	PA-3100WF	都市ガス	火災	不明	こんろ消し忘れ	(不注意)	-
2006/07/19	山形県	ガスこんろ	PD-DM73WGV	LPガス	ポヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	-
2006/06/23	秋田県	ガスこんろ	IC-E705NF	LPガス	ポヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	-
2006/05/25	岩手県	ガスこんろ	IC-330HF	不明	ポヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	-
2006/05/22	福島県	ガスこんろ	型式不明	不明	火災	不明	こんろ消し忘れ	(不注意)	-
2006/05/11	青森県	ガスこんろ	IC-460HB	不明	ポヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	-
2006/03/25	北海道	ガスこんろ	IC-E600F	LPガス	火災	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	-
2006/01/24	青森県	ガスこんろ	IC-335HF	不明	ポヤ	不明	こんろによる引火	(不注意)	-
2006/01/15	福島県	ガスこんろ	PA-10SF	LPガス	ポヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	-
2006/01/11	福島県	ガスこんろ	IC-E700GF	LPガス	ポヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	-
2005/12/16	岩手県	ガスこんろ	IC-4800F	不明	火災	不明	グリル火災	(不注意)	-
2005/09/29	富山県	ガスこんろ	PA-3500BFA	LPガス	火災	不明	グリル消し忘れ	(不注意)	-

重大製品事故（厨房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式	ガス種	事故内容	製品の 使用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2005/09/15	岩手県	ガスこんろ	PA-3ANK	不明	火災	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	—
2005/08/27	福島県	ガスこんろ	IC-3100F	不明	ボヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	—
2005/08/23	石川県	ガスこんろ	IC-KM48F-L	不明	ボヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	—
2005/08/16	福島県	ガスこんろ	IC-S86F-L	不明	火災	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	—
2005/08/06	福島県	ガスこんろ	PKD-DR35FA1	不明	ボヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	—
2005/02/24	熊本県	ガスこんろ	IC-3100CH	不明	ボヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	—
2004/09/01	大阪府	ガスこんろ	PA-70CFDE-1L	不明	ボヤ	不明	グリル火災	(不注意)	—
2004/08/05	富山県	ガスこんろ	IC-GF700KDH	LPガス	火災 (1名死亡)	不明	グリル消し忘れ	(不注意)	—
2004/07/07	栃木県	ガスこんろ	PA-DR37FA-R	不明	火災	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	—
2004/06/23	石川県	ガスこんろ	IC-336HF-L	不明	ボヤ	不明	壁面のこげ	(設置の不備)	—
2004/03/13	石川県	ガスこんろ	PA-33MHB	不明	ボヤ	不明	ゴム管腐食による引火	(維持管理の不備)	—
2004/01/29	石川県	ガスこんろ	IC-4600F	不明	ボヤ	不明	こんろ天ぶら火災	(不注意)	—