

## 重大製品事故（暖房機器）

- ① 死亡事故
- ② 重症病事故（治療期間30日以上を負傷・疾病）又は後遺症事故
- ③ 一酸化炭素中毒
- ④ 火災事故（消防が火災と確認）

| 事故発生日(西暦)  | 地域  | 品目      | 型式機種       | ガス種  | 不燃防の有無 | 被害区分(注1) | 事故内容 | 製品の<br>使用期間 | 事故原因   |         | 対応   | 安全にお使いいただくために          |
|------------|-----|---------|------------|------|--------|----------|------|-------------|--|---------|--|------------------------|
|            |     |         |            |      |        |          |      |             | 内容   | (原因区分)  |  |                        |
| 2007年4月15日 | 滋賀県 | 開放式ストーブ | PG-600EF-W | LPガス | 有り     | ④        | 火災   | 4年3ヶ月       | 専用ガスホースを使用せず、ゴムホース接続したことにより接続部よりゴムホースが抜け、ガス漏洩火災。               | (設置の不備) | 機器の欠陥によって生じた事故でないことから、弊社のホームページに注意喚起にて対応。  | <a href="#">詳細はこちら</a> |
| 2007年2月5日  | 徳島県 | ファンヒーター | PG-33F     | LPガス | 有り     | ④        | ポヤ   | 3年          | 専用ガスホースを使用せず、ゴムホース接続したことにより、接続部よりガスが漏洩し火災となった。                 | (設置の不備) | 接続間違いが原因であり、機器に起因しないため、弊社のホームページに注意喚起にて対応。 | <a href="#">詳細はこちら</a> |
| 2006年12月1日 | 新潟県 | 開放式ストーブ | PG-650S    | LPガス | 有り     | ④        | ポヤ   | 不明          | 朝一番点火して、しばらく離れてから戻ったときに消火していたので、再点火したところ機器以外の箇所からのガス漏れにより爆発着火。 | (原因不明)  | 機器の異常は認められなかった。弊社のホームページに注意喚起にて対応。         | <a href="#">詳細はこちら</a> |

## 重大製品事故（暖房機器）

- ① 死亡事故
- ② 重症病事故（治療期間30日以上を負傷・疾病）又は後遺症事故
- ③ 一酸化炭素中毒
- ④ 火災事故（消防が火災と確認）

| 事故発生日(西暦)  | 地域  | 品目      | 型式機種    | ガス種  | 不燃防の有無 | 被害区分(注1) | 事故内容 | 製品の<br>使用期間 | 事故原因                   |         | 対応 | 安全にお使いいただくために |
|------------|-----|---------|---------|------|--------|----------|------|-------------|------------------------|---------|----|---------------|
|            |     |         |         |      |        |          |      |             | 内容                     | (原因区分)  |    |               |
| 2005年2月6日  | 東京都 | ファンヒーター | PG-210F | 都市ガス | 有り     | ④        | ボヤ   | 不明          | 不明                     | (原因不明)  | —  |               |
| 2001年2月13日 | 石川県 | 開放式ストーブ | PG-82   | LPガス | 無し     | ④        | ボヤ   | 23年         | ガスホースが器具に接触してガスホースが燃えた | (設置の不備) | —  |               |
| #####      | 福島県 | 開放式ストーブ | PG-62   | 不明   | 無し     | ④        | ボヤ   | 不明          | ストーブの消し忘れてこたつ布団が過熱され火災 | (不注意)   | —  |               |