

重大製品事故（暖房機器）

事故発生日 (西暦)	地域	品目	型式	ガス種	事故内容	製品の 使用期間	事故原因		対応
							内容	(原因区分)	
2007年4月15日	滋賀県	開放式ストーブ	PG-600EF-W	LPガス	火災	4年3ヶ月	専用ガスホースを使用せず、ゴムホース接続したことにより接続部よりゴムホースが抜け、ガス漏洩火災。	(設置の不備)	機器の欠陥によって生じた事故でないことから、弊社のホームページに注意喚起にて対応。
2007年2月5日	徳島県	ファンヒーター	PG-33F	LPガス	ボヤ	3年	専用ガスホースを使用せず、ゴムホース接続したことにより、接続部よりガスが漏洩し火災となった。	(設置の不備)	接続間違いが原因であり、機器に起因しないため、弊社のホームページに注意喚起にて対応。
2006年12月1日	新潟県	開放式ストーブ	PG-650S	LPガス	ボヤ	不明	朝一番点火して、しばらく離れてから戻ったときに消火していたので、再点火したところ機器以外の箇所からのガス漏れにより爆発着火。	(原因不明)	機器の異常は認められなかった。弊社のホームページに注意喚起にて対応。
2005年2月6日	東京都	ファンヒーター	PG-210F	都市ガス	ボヤ	不明	不明	(原因不明)	—
2001年2月13日	石川県	開放式ストーブ	PG-82	LPガス	ボヤ	23年	ガスホースが器具に接触してガスホースが燃えた	(設置の不備)	—