

リコール情報 (ガス給湯器、ガス給湯付き風呂釜 社告日:1991年3月23日)

製品名	型式名・品名	該当製造期間	リコール内容	販売数
ガス給湯器	(パロマ) PH-16CS K-16KS PH-16CSX PH-16CSF PH-16CST PH-20CS	1990年3月以前 製造分	「燃焼室部分の一部にひびなどが生じることがあった場合に、過熱防止装置の作動が遅れ、機器の背面が過熱される」不具合	115,094
	ガス給湯付き風呂釜			
ガス給湯器	(パロマ) PH-1600CM K-1600KM PH-1600CMF K-1600V PH-1600CV K-1600KV PH-1600CVF PH-1300CM PH-1300CMF	1986年6月以前 製造分		
ガス給湯付き風呂釜	(パロマ) FH-1600MS FK-16KMS FH-1600MAS FK-16KMAS FH-1600VAS FH-1600MSF FH-1600VASF	1988年11月以前 製造分		
ガス給湯器	(東京ガス) PA-516FEA PA-516FFB	1990年3月以前 製造分		
	(北海道ガス) KPA-616UA KPA-616FFB KPA-616FFC	1990年3月以前 製造分		
	(西部ガス) PH-16CSL	1990年3月以前 製造分		
	(東邦ガス) PICO-16B	1986年6月以前 製造分		
ガス給湯付き風呂釜	(東邦ガス) PUOA-16	1988年11月以前 製造分		
ガス給湯器	(クボタ) GS-16CLS	1990年3月以前 製造分		
ガス給湯付き風呂釜	(クボタ) G-QF1600MSL G-QF1600VASL	1988年11月以前 製造分		

(1)機器の型式と製造年月は機器の正面または側面に貼付されています銘板(機器型式プレート)で確認できます。

(2)対象製品をご使用のお客様は、下記の窓口までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

*専用相談窓口
受付時間

0120-314-552
午前9時～午後6時

点検済みシールまたは確認済みシールの
貼られていないものを探しています。

■対象製品の見分け方



※点検・確認済みの場合、本体正面右下に貼ってあります。(点検済みシール)

リコール情報 (ガス開放式小型湯沸器 社告日:1990年3月20日)

製品名	型式名・品名	該当製造期間	リコール内容	販売数
ガス開放式小型湯沸器	(パロマ) PH-5T PH-5TB PH-5UB PH-5TF (東京ガス) PA-105SD PA-405SD	1989年12月～ 1990年2月	「電子部品の一部組み替えに よって乾電池の電圧は低下した 際に点火遅れが発生し、着火音 が通常より大きくなる」不具合	84,103

(1)機器の型式と製造年月は機器の正側面に貼付されています銘板(機器型式プレート)で確認できます。

(2)対象製品をご使用のお客様は、下記の窓口までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

*専用相談窓口 **0120-314-552**
 受付時間 **午前9時～午後6時**