


自然排気式湯沸器の排気設備のご確認のお願い

自然排気式ガス湯沸器（排気ガスを排気筒で電気を使用せず、自然通気力により屋外に排気する機器）で、排気設備などが設置基準に不適合な状態で事故が発生しています。そのままご使用されると、一酸化炭素中毒などの危険があります。同タイプの器具をご使用の皆様におかれましては、改めて排気設備等に問題がないかご確認をしていただきますよう、お願ひ申し上げます。

パロマ工業株式会社
株式会社パロマ

下図を参考にして次の確認をお願いいたします。

- ① 排気筒が屋外に出されていますか？
- ② 排気筒トップが屋根の上に出ていますか？
- ③ 給気口がありますか？
塞がれていませんか？
- ④ 給気口が外気に面した壁に設けてありますか？



右記に基づいて不具合が発見されましたら、排気設備の改善をお願い申し上げます。また点検をご希望のお客様につきましては、左記までご連絡をお願いいたします。

その他ご不明な点につきましても、こちらまでお問い合わせください。
〔お問い合わせ窓口〕 株式会社パロマ 専用相談窓口

フリーダイヤル

0120-314-552

※電話番号をお間違えない様、ご注意ください。

受付時間 午前9時から午後6時（平日・土・日・祝日ともに）

パロマホームページ <http://www.paloma.co.jp/>

■お客様からご提供頂きますご氏名・ご住所等の個人情報につきましては、該当製品の点検目的以外に使用いたしません。なお、これらの業務に携わる協力会社にはお客様の個人情報を開示することがあります。弊社と同等の管理を行ない、本件の目的以外に一切使用致しません。